


	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
ICI	14/00075834	ITA:			
PROVINCIA E COMUNE: Isernia Agnone LUOGO: S. Lucia, Mass. "3A Rienzo" (Totaro) OGGETTO: Aggregato di case rurali CATASTO: CRONOLOGIA: AUTORE: DEST. ORIGINARIA: Abitazioni e stalle USO ATTUALE: L'aggregato è parzialmente abitato, con diversi ambienti adibiti a rustico. PROPRIETA': VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI:			DESCRIZIONE: (5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000) Aggregato costituito da due cortine una opposta all'altra con case affiancate, situato nei pressi del Vallone Zelluso. Il nucleo a valle forma un angolo di circa 90° in cui è posta un'abitazione di raccordo, con la scala esterna ricavata nella roccia. Le abitazioni sono a due piani più seminterrato nella parte posteriore verso valle, adibito a stalla. Il collegamento tra piano terra e primo piano avviene tramite scala esterna, generalmente con piccolo ballatoio. Le stesse caratteristiche del nucleo originario sono state conservate in un'abitazione di recente costruzione, provvista di ampi magazzini al p.t. il nucleo è provvisto di servizi comuni, quali il forno esterno, il fienile, il pollaio e il porcile. FRA GLI ELEMENTI costruttivi è da segnalare un arco nella parete posteriore della stalla per ridurre l'impiego delle pietre. Le fondazioni sono appoggiate sulla roccia naturale. Arco ribassato, architravi e stipiti in pietra lavorata. La copertura è costituita da lisce di pietra arenaria e tegole.		
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA: piante rettangolari.					
COPERTURE: a due falde con lisce					
VOLTE o SOLAI: volte a crociera, solai in legno.					
SCALE: esterne in muratura o scavate nella roccia					
TECNICHE MURARIE: muratura in pietra e malta					
PAVIMENTI: lisce di pietra arenaria					
DECORAZIONI ESTERNE:					
DECORAZIONI INTERNE:					
ARREDAMENTI:					
STRUTTURE SOTTERRANEE:					

SISTEMA URBANO:

RAPPORTI AMBIENTALI:

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 7/9/78						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE					X													
COPERTURE				X														
SOLAI				X														
VOLTE E SOFFITTI			X															
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.																		
INFISSI				X														

OSSERVAZIONI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE:

FOTOGRAFIE:

Diverse foto dell'aggregato.

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

ARCHIVI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Gruppo Agnone

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA: 8/9/78