CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI UFFICIO CENTRALE ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE		REGIONE	N.
4/00015394	ITA:	SOPRINTENDENZA B.B.A.A.A.S. Campobasso	11	MOLISE	Ø

(3606336) Roma, 1983 - I.P.Z.S. - S.

OVINCIA E COMUNE: CB PIETRACATELLA SETN 3 SETP 1

OGO: Via S. Giacomo ; Ram

GETTO: Edificio adibito ad abitazione

CASTO: F.all.1 Part. 18

ONOLOGIA: XVIII - XIX secolo

TORE:

ST. ORIGINARIA: Abitazione

O ATTUALE: Abitazione

OPRIETÀ: Privata

COLI LEGGI DI TUTELA:

P.R.G. E ALTRI: P d F approvato l'8.5.1981

OLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

NTA: Aggregata a corte

PERTURE: A Falde

LTE o SOLAI: Legno e ferro - cemento

LLE: Interne in murature

NICHE MURARIE: A filari incerti

VIMENTI: Lastroni di pietra e cotto

CORAZIONI ESTERNE: Portale

CORAZIONI INTERNE:

REDAMENTI:

RUTTURE SOTTERRANEE: O. P.S.

DESCRIZIONE:

L'edificio, a due piani, è a filari incerti; al pian terreno si apre un interessante portale a tutto sesto in pietra con conci di base lavorati, conci di spalla a mensoletta, e concio di chiave costituito da uno stemma.

Immediatamente al di sopra del portale si apre un balcone che poggia su due mensolette con piccole volute.

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

L'edificio sorge nella zona orientale del centro storico che segue la tipologia ad avvolgimento parziale.

Ben immessa in un fitto tessuto urbano la fabbrica, - che nasce fra XVIII e XIX secolo, e non è quindi fra le più antiche dell'abitato-, non ha subito interventi di restauro nè cure particolari di manutenzione e versa oggi in non ottimali condizioni di conservazione.

SISTEMA URBANO: La fabbrica sorge nella zona orientale del centro storico.

RAPPORTI AMBIENTALI:

L.D.C. + Vico Forno -

L'edificio, sorge in un fitto tessuto urbano nella zona orientale dell'abitato nato all'interno delle mura.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

attere, epoca):

L'edificio non ha subito restauri e versa attualmente in cattive condizioni di conservazione

VAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
E			X															
				X														
			X															
			X															
			X															
		X																
			X															
				X														
		X																
				X														

OSSERVAZIONI:

ALE:

All. N° 1

All. n° 2
18 Inv. neg. n. 63256

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

DE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

DA:

TA

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Arch. Lavinia Melloni

REVISIONI: