


ICI	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
	14/00075948	ITA:		11	MOLISE
<b>PROVINCIA E COMUNE:</b> CB. TORELLA DEL SANNIO <b>LUOGO:</b> CONTRADA S. IANNI - <b>OGGETTO:</b> CASA RURALE PER RIFAMILIARE <b>CATASTO:</b> <b>CRONOLOGIA:</b> XIX SECOLO <b>AUTORE:</b> <b>DEST. ORIGINARIA:</b> ABITAZIONE - STALLE - MAGAZZINI - <b>USO ATTUALE:</b> ABITAZIONE - STALLE - MAGAZZINI - <b>PROPRIETA':</b> PRIVATA <b>VINCOLI LEGGI DI TUTELA:</b> <b>P.R.G. E ALTRI:</b>			<b>DESCRIZIONE:</b> (5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000) EDIFICIO A BLOCCHI AGGREGATI, ARTICOLATO SUTRE LIVELLI. PIANTE POLIGONALE CON SCALE ESTERNE IN MURATURA DI PIETRAE - IL SEMIINTERATO E' DIVISO IN 8 LOCALI, TUTTI ADIBITI A STALLA. GLI STESSI SONO DELIMITATI IRREGOLARMENTE NELLA PARTE POSTERIORE DA UNA PARETE TUTACEA - IL PIANO TERRA E' DIVISO IN 12 LOCALI ADIBITI IN PARTE AD ABITAZIONE IN PARTE A MAGAZZINI PER PRODOTTI AGRICOLI - IL PRIMO PIANO A CUI SI ACCEDERANTE UNA SCALA ESTERNA IN MURATURA E COMPOSTO DI 5 AMBIENTI ADIBITI A ABITAZIONE - LA FACCIATA PRINCIPALE E' CARATTERIZZATA DA UN BALCONE - BALCONOTTO CHE DISINPEGNA TRE LOCALI		
<b>TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI</b>					
<b>PIANTA:</b> POLIGONALE -					
<b>COPERTURE:</b> TETTO A PALDE SFALDATE -					
<b>VOLTE o SOLAI:</b> SEMIINTERATO - VOLTE A BOTTE E A CROCIERA P.T. e 1° PIANO - SOLAI IN FERRO E LATERIZI E IN LEGNO.					
<b>SCALE:</b> IN MURATURA ESTERNE -					
<b>TECNICHE MURARIE:</b> MURATURA IN MATERIALE MARNOSO					
<b>PAVIMENTI:</b> SEMIINTERATO - TERRA BATTUTA P.T. COTTO - 1° P. - COTTO -					
<b>DECORAZIONI ESTERNE:</b>					
<b>DECORAZIONI INTERNE:</b>					
<b>ARREDAMENTI:</b>					
<b>STRUTTURE SOTTERRANEE:</b>					

L'EDIFICIO HA SUBITO UN SOLO AMPLIAMENTO IN SENSO VERTICALE, E IN UN  
SECONDO MOMENTO È STATO COSTRUITO UN BALCONIE-BALLATOIO -  
L'EDIFICIO È PRIVO DI SERVIZI IGIENICI -

---

SISTEMA URBANO: EDIFICIO COMPRESO IN UN AGGLOMERATO DI CASE RURALI -

---

RAPPORTI AMBIENTALI: L'EDIFICIO SORGE SU UN TERRENO IN LIEVE PENDIO MA IN  
POSIZIONE DOMINANTE, A MONTE DI UN TORRENTE NEI PRESSI DI UN BOSCO  
CEDUO -

---

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE		X																
STRUTTURE MURARIE		X																
COPERTURE		X																
SOLAI			X															
VOLTE E SOFFITTI			X															
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.			X															
INFISSI				X														

OSSERVAZIONI: L'EDIFICIO E' IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE -

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE: ALL. 1 VEDUTE PROSPETTICHE  
ALL 2 PARTICOLARI PROSPETTICI  
ALL 3 VEDUTA D'INSIEME -

DISEGNI E RILIEVI: ALL 4 - PIANTE -  
ALL 5 PROSPETTI -  
ALL 6 SEZIONI -

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA: