

14/00018341	ITA:		MOLISE
PROVINCIA E COMUNE:	IS - Roccasicura		DESCRIZIONE: <small>(SOKI) Roma, 191 - I.P.S. - 3</small>
LUOGO:	Via Roma n° 20 (+ ram)		Il Palazzo Pansini, ubicato in Via Roma, è disposto secondo un orientamento nord-est; presenta un impianto
OGGETTO:	Palazzo Pansini		di forma ad elle con l'ingresso delimitato da un arco
CATASTO:	Fg. 13 part. 237		a tutto sesto poggiate su stipiti in pietra lavorata.
CRONOLOGIA:	XIX - XX		Al piano terra della facciata principale sono presenti
AUTORE:	?		altri due ingressi delineati da un arco ribassato in
DEST. ORIGINARIA:	edificio civile		pietra lavorata; ; il raccordo di tali elementi è assic-
USO ATTUALE:	edificio civile		urato da un bugnato riquadrato in un modulo irregolare
PROPRIETÀ:			che si stacca dal piano sovrastante tramite una fascia
VINCOLI LEGGI DI TUTELA P.R.G. E ALTRE:			marcapiano. Al primo piano sono presenti due grandi
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI			finestre che racchiudono una di forma ovale posta
PIANTA:	ad elle.		al centro della facciata. Il secondo piano è caratter-
COPERTURE:	tetto a falde; struttura in legno; manto in coppi.		izzato da un unico balcone con mensole e ringhiera in
VOLTE o SOLAI:	solaio in legno; solaio in ferro e laterizio.		ghisa, sul quale si affacciano due grandi aperture con-
SCALE:	unica; interna; a due rampe.		tornate da elementi modanati. A conclusione della fac-
TECNICHE MURARIE:	muratura in pietra; intonacata.		ciata, sotto un cornicione, appena aggettante troviamo
PAVIMENTI:	in cotto.		una fascia nella quale si individuano mascheroni ed e-
DECORAZIONI ESTERNE:	mascheroni sul cornicione.		lementi naturali.
DECORAZIONI INTERNE:	---		
ARREDAMENTI:	---		
STRUTTURE SOTTERRANEE:	Ops. fond. non accertabili.		

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

Non si hanno notizie certe sulla data di costruzione del manufatto, ma la presenza di alcuni elementi del Neoliberty fanno presupporre l'origine alla fine del secolo scorso (Bib. II).

SISTEMA URBANO: quartiere urbano di espansione ottocentesca situato al di fuori del pomerio originale e tangente al medesimo.

RAPPORTI AMBIENTALI: Ldc + Traversa di Via Roma.

L'edificio in esame ricade su una delle arterie, Via Roma, punto di riferimento per lo sviluppo urbano successivo. Gli edifici limitrofi sono simili e si adattano per altezza e volumetria all'edificio in oggetto.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

BIBLIOGRAFIA:

Bibl. I - G.B. Masciotta: Il Molise dalle origini ai nostri giorni. Vol. III°. Cava dei Tirreni 1952.

Bibl. II - Relazione arch. M. Coletta.

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						OBSERVAZIONI
	O	B	M	C	F	R	O	B	M	C	F	R	O	B	M	C	F	R	
STRUTTURE SOTTERRANEE		X																	
STRUTTURE MURARIE		X																	
COPERTURE			X																
MOLAI		X																	
MOLLE E DOSSATE			X																
PAVIMENTI			X																
DECORAZIONI		X																	
PARANENTI		X																	
INFORMI INT.		X																	
INFINI																			

ALLEGATE:	REFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
ESTRATTO MAPPA CATASTALE: All.to 1.	FOTOGRAFIE:
FOTOGRAFIE: All.to 2.	
DISEGNI E RILIEVI:	
MAPPE:	MAPPE - RILIEVI - STAMPE:
DOCUMENTI VARI:	ARCHIVI: Archivio storico comunale di Roccasicura Archivio di Stato di Campobasso
RELAZIONI TECNICHE:	
REFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D.....):	

COMPILATORE DELLA SCHEDA: Emilio Galuppo architetto	VISTO DEL SOPRINTENDENTE:	REVISIONE:
--	---------------------------	------------