

PROVINCIA E COMUNE:	IS - Roccasicura
LUGGO:	Piazza Umberto n° 25 (+ ram)
OGGETTO:	Palazzo Berardi
CATASTO:	Fg. 13 part. 301
CRONOLOGIA:	XIX - XX
AUTORE:	?
DEST. ORIGINARIA:	Edificio civile
USO ATTUALE:	Edificio civile
PROPRIETÀ:	
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRE:	

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI	
PIANTA:	rettangolare.
COPERTURE:	tetto a falde; struttura in legno; manto in coppi.
VOLTE + SOLAI:	solaio in legno.
SCALE:	unica; interna; a due rampe.
TECNOCHI MURARIE:	muratura in pietra; intonacata.
PAVIMENTI:	in cotto.
DECORAZIONI ESTERNE:	---
DECORAZIONI INTERNE:	---
ARREDAMENTI:	---
STRUTTURE SOTTERANEE:	Ops. Fond. non accertabili.

DESCRIZIONE:

(DGRG/SM/Roma, 1987 - SP/25 - 5)

Il Palazzo Berardi, ubicato su Piazza Umberto, è disposto secondo un orientamento est-ovest; presenta un impianto di forma rettangolare con il prospetto principale a quota inferiore rispetto il filo della piazza su cui si protende. L'accesso è delineato da un portale ad arco a tutto sesto che poggia su stipiti in pietra lavorata, così come sono in pietra sagomata gli altri due ingressi posti ai lati del suddetto. Tra i tre ingressi sono presenti due piccole finestre contornate da orme in pietra lavorata e con una griglia di ferro come protezione. Al piano nobile, in asse con gli ingressi sottostanti, sono individuabili due semplici finestre, quasi nascoste dall'imponente balcone del secondo piano; infatti tale elemento architettonico è sorretto da mensole in pietra sagomata, molto sporgenti, sulle quali poggia una lastra, anch'essa in pietra, montante una ringhiera in ferro. Interessanti sono, oltre a delle reggimensole in ferro presenti sotto il balcone, delle torrette aeree ubicate ai due angoli del palazzo che lo caratterizzano sia da un punto di vista tipologico che ambientale.

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

Il Palazzo Berardi nasce durante il secolo XVIII, ma subisce una trasformazione dopo il terremoto del 1805. Così come è visibile oggi, l'edificio presenta un discreto interesse tipologico e ambientale.

.

SISTEMA URBANO: quartiere urbano di espansione ottocentesca costituente il nodo relazionale della viabilità di supporto urbano.

RAPPORTI AMBIENTALI: Ldc + Via Fontana + Via Toti.

L'edificio prospetta sulla Piazza Umberto I*, dove l'edilizia presenta caratteristiche di regolarità planimetrica di discrete dimensioni e coerenza tecnologica.

INSCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipi, sostegni, spese):

BIBLIOGRAFIA:

Bibl. I - G.B. Masciotta: Il Molise dalle origini ai nostri giorni. Vol. III^a. Cava del Tirreni 1952.

Bibl. II - Relazione arch. M. Coletta.

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	R	M	C	P	R	O	R	M	C	P	R	O	R	M	C	P	R
STRUCTURE SOTTERANEE	X																	
STRUCTURE SUPERIORI	X																	
COPERTURE	X																	
SOLAI	X																	
VOLTE E SOFFITTI	X																	
PAVIMENTI	X																	
DECORAZIONI	X																	
PIRAMIDI	X																	
INTONACI INT.	X																	
INTONACI EST.	X																	

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO Mappa CATASTALE: Att.to 1.

FOTOGRAFIE: Att.to 2.

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; DI.....)

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVE:

Archivio storico comunale di Roccasicura

Archivio di Stato di Campobasso

COMPILATORE DELLA SCHEDA:
Emilio Galuppo architetto

VISTO DEL SOPRENTENDENTE:

REVISIONI:

DATA: