

PROVINCIA E COMUNE:	IS - Rocca S. Giacomo
LUOGO:	Piazza Umberto I ^a (+ ram)
OGGETTO:	Palazzo D'Agostino
CATASTO:	Fg. 14 part. n° 35
CRONOLOGIA:	XIX - XX
AUTORE:	?
DEST. ORIGINARIA:	edificio civile
USO ATTUALE:	edificio civile
PROPRIETÀ:	
LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRE:	
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI	
PIANTA:	rettangolare.
COFERTURE:	tetto a falde; struttura in latero-cemento; manto in coppi.
VOLTE + SOLAI:	solaio in latero-cemento.
SCALE:	unica; interna; ad una rampa.
TECNICHE MURARIE:	pietra a faccia vista (in parte).
PAVIMENTI:	in cotto.
DECORAZIONI ESTERNE:	---
DECORAZIONI INTERNE:	---
ARREDAMENTI:	---
STRUTTURE SOTTERRANEE:	Ops. Fond. non accertabili.

DESCRIZIONE:
Il Palazzo D'Agostino, ubicato in Piazza Umberto I^a, è disposto secondo un orientamento sud-ovest; presenta un impianto di forma rettangolare con il fronte più corto prospiciente la piazza principale. L'accesso è caratterizzato da un portale con arco a tutto sesto in pietra calcarea lavorata, connotato da un arco più grande realizzato con mattoni a faccia vista; sempre al piano terra si individua un altro ingresso con arco a sesto ribassato connotato, anch'esso, da un arco in mattoni a faccia vista. Al piano terra si denota come la pietra a faccia vista fa da contrasto all'intonaco presente ai piani superiori; difatti al primo piano sono individuabili due semplici finestre con un'esile mensola in pietra lavorata. All'ultimo piano un grande balcone sorretto da mensole in ferro lavorato, sul quale si affacciano due bucate, conclude la semplice ma significativa facciata.

Il Palazzo D'Agostino viene costruito all'inizio del 1800 e subisce una trasformazione dopo il terremoto del 1984 (Bibl. II).

SISTEMA URBANO: quartiere urbano di espansione ottocentesca costituente un nodo relazionale della viabilità di supporto urbano.

RAPPORTI AMBIENTALI: Ldc + Via Vallisbona

L'edificio prospetta sulla Piazza Umberto I^o, dove l'edilizia presenta caratteristiche di regolarità planimetrica di discrete dimensioni e di coerenza tecnologica.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipi, curatello, sposta)

XIX (1984) = ristrutturazione generale.

INSLIÖG RAFFIA

Bibl. I - G.B. Masciotta: *Il Molise dalle origini ai nostri giorni. Vol. III**. Cava dei Tirreni 1952.

Bibl. II - Relazione arch. M. Coletta.

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: Att.to 1.

FOTOGRAFIE: Att.ti 2, 3.

DISSENI E RELIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RELIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

Archivio storico comunale di Roccasicura

Archivio di Stato di Campobasso

RIFERIMENTI ALTRI SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; Di,....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:
Emilio Galuppo architetto

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA: