

14/00018250	ITA:		MOLISE
PROVINCIA E COMUNE: IS - Castelplizzuto LUOGO: Via Roma n. 22 OGGETTO: Palazzo Caranci CATASTO: Fg. 10 part. 497 CRONOLOGIA: XVIII - XX AUTORE: ? DEST. ORIGINARIA: edificio civile USO ATTUALE: edificio civile PROPRIETÀ: VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRE: TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI PIANTA: quadrangolare. COBERTURE: tetto a falde; orditura in legno; manto in coppi. VOLTE + SOLAI: solaio in legno. SCALE: unica; interna. TECNICHE MURARIE: muratura in pietra; intonacata. PAVIMENTI: graniglie di cemento. DECORAZIONI ESTERNE: --- DECORAZIONI INTERNE: --- ARREDAMENTI: --- STRUTTURE SOTTERRANEE: Ops. fond. non accertabili.		DESCRIZIONE: <small>(MOLISE) Roma, 1982 - I.P.Z.S. - 3</small> Il Palazzo Caranci, ubicato lungo Via Roma, è disposto secondo un orientamento nord-sud; presenta un impianto di forma irregolare con gli accessi dalla via principale. L'edificio, alto tre piani, è caratterizzato da un'asimmetria degli elementi decorativi nonché dalla forma e dimensione delle aperture esterne. Infatti, al piano terra troviamo, a valle, un supportico che mette in comunicazione Vico Marsuco con Via Roma, mentre a monte è ubicato l'ingresso principale del palazzo con un portale in pietra lavorata ad arco a tutto sesto. Al primo piano si individuano su un semplice marcapiano tre finestre di cui una murata, contornate da ornati e archi a tutto sesto in pietra lavorata. Al secondo livello sono presenti due balconi con soglie in lastra di pietra, di cui, quello posto a monte, sorretto da mensole finemente lavorate in pietra. La facciata si conclude con un cornicione realizzato con lastre di pietra intonacate.	

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

Il Palazzo Caranci viene costruito alla fine del secolo XVIII, come ricorda l'iscrizione incisa sul portale lapideo d'accesso. Durante il secolo scorso subisce delle variazioni interne che non ne hanno alterato l'aspetto originario (Bibl. II).

SISTEMA URBANO: quartiere urbano costituente uno dei nuclei centrali dell'abitato; è posto nella parte alta del centro storico.

RAPPORTI AMBIENTALI:

Il Palazzo Caranci prospetta sull'asse viario principale dell'abitato (Via Roma) e ricade su un lotto di forma quadrilatera con pertinenze addossate.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

1794 (sul portale di accesso)

BIBLIOGRAFIA:

Bibl. I - G.B. Masciotta; Il Molise dalle origini ai nostri giorni. Vol. III^a. Cava dei Tirreni 1952.

Bibl. II - Relazione arch. M. Coletta.

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE AUTENTICHE			X															
STRUTTURE RICAMBIE			X															
COPIATURE			X															
BOLAE			X															
VULSE E SOFFIATE			X															
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI			X															
FURNAMENTI			X															
INTORCHI INT.			X															
INCHI			X															

OBSERVAZIONI:

ALLEGATI:	RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
ESTRATTO MAPPA CATASTALE: All.to 1	FOTOGRAFIE:
FOTOGRAFIE: All.ti 2, 3, 4, 5.	
DISEGNI E RELIEVI:	MAPPE - RELIEVI - STAMPE:
MAPPE:	
DOCUMENTI VARI:	ARCHIVI: Archivio storico comunale di Castelpizzuto Archivio di Stato di Campobasso
RELAZIONI TECNICHE:	
RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU, MA, RA, OA, SM, D,.....):	

COMPILATORE DELLA SCHEDA:
Emilio Galuppo architetto

VISTO DEL SOPREINTENDENTE:

REVISIONI: