

PROVINCIA E COMUNE:	IS - Cantalupo nel Sannio
LUGOLO:	Via Roma (+ ram)
OGGETTO:	Palazzo Marsilli
CATASTO:	Fg. 19 part. 89
CRONOLOGIA:	XIX - XX
AUTORE:	?
DEST. ORIGINARIA:	civile abitazione
USO ATTUALE:	nessuno
PROPRIETÀ:	
LEGGI DI TUTELA:	
VINCOLI P.R.G. E ALTRI:	
TIPOLOGIA EDILESSA - CARATTERI COSTRUTTIVI	
PIANTA:	ad elle.
COPITURE:	tetto a padiglione; cornice in legno; manto in coppi.
VOLTE + SOLEI:	solei in legno.
SCALE:	unica; interna.
TECNICHE MURARIE:	muratura in pietra; intonacata.
PIAVIMENTI:	in cotto.
DECORAZIONI ESTERNE:	---
DECORAZIONI INTERNE:	---
ARREDAMENTI:	---
STRUTTURE SOTTERRANEE:	Ops. fond. non accertabili.

DESCRIZIONE:

(14/00018218) Roma, 01/01 - Inv. Prog. Stato: B (2/2000)

Il Palazzo Marsilli, ubicato lungo Via Roma, è disposto secondo un orientamento est-ovest; presenta un impianto di forma ad elle con una copertura a padiglione e manto in coppi. L'edificio, alto due piani fuori terra, ha gli ingressi principali su Via Roma. Tali ingressi sono così costituiti: in posizione baricentrica troviamo un portale in pietra con arco a tutto sesto; ai lati del suddetto troviamo due portali con arco a sesto ribassato sempre in pietra leggermente buciardata. Al primo piano, in perfetta simmetria con le aperture prima elencate, troviamo un piccolo balcone in asse con il portale di ingresso e due finestre sui restanti portali laterali. Sia la porta-balcone che le finestre hanno stipiti ed architrave in legno. La facciata principale si conclude con un cornicione appena aggettante.

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

Il Palazzo Marsilli nasce verso la metà del XIX secolo, come riportato sull'architrave del portale di ingresso. Attualmente versa in uno stato di totale abbandono (N.D.C.).

SISTEMA URBANO: quartiere urbano sviluppatosi lungo la via principale del centro storico.

RAPPORTE AMBIENTALI: Ldc + Via Muro della Porta.

L'edificio si attesta lungo Via Roma, principale asse viario del centro storico, ed è in posizione terminale rispetto tale via. Gli edifici ricadenti lungo tale settore sono simili sia per altezza che per volumetria all'edificio in esame.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

1863 sull'architrave del portale di ingresso.

BIBLIOGRAFIA:

¹¹ Bibl. I - G.B. Masciotta: *Il Molise dalle origini ai nostri giorni. Vol. III**. Cava dei Tirreni 1952.

Bibl. II - F. Salvatore/G. Fratangelo: *Centalupo nel Samio attraverso i secoli*. Campobasso 1977.

Bibl. III - Relazione arch. M. Coletta.

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO						
	O	B	M	G	F	S	O	B	M	C	F	R	O	B	M	C	F
STRUTTURE SOTTERANEE			X														
STRUTTURE SUPERANZE				X													
COPERTURE					X												
SOLAI						X											
VOLTE E SOFFITTI						X											
PATERNITÀ							X										
DECORAZIONI								X									
PARAFENSI									X								
INTONACI INTE.										X							
INTONACI EST.											X						

卷之三

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: All.to 1.

FOTOGRAFIE: All.ti 2, 3.

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRI SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; Di.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

Archivio storico comunale di Cantalupo nel Sannio.

Archivio di Stato di Campobasso.

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Emilio Galuppo architetto

VISTO DEL SOFRINTENDENTE:

REVISORE:

DATA: