

N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
14/000 18220	ITA:		MOLISE	5
PROVINCIA E COMUNE:	IS - Cantalupo nel Sannio			
LUGGO:	Via Roma			
OGGETTO:	Palazzo De Gaglia (Elisabetta ed Achille)			
CATASTO:	Pg. 19 part. 52			
CRONOLOGIA:	XVIII - XX			
AUTORE:	?			
DEST. ORIGINARIA:	edificio civile			
USO ATTUALE:	edificio civile			
PROPRIETÀ:	Elisabetta e Achille De Gaglia			
VINCOLI	LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI			
TIPLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI				
PIANTA:	ad elle.			
COPERTURE:	tetto a falde; struttura in legno; copertura in coppi.			
VOLTE e SOLAI:	---			
SCALE:	unica; interna; a due rampe.			
TECNICHE MURARIE:	muratura in pietra intonacata.			
PAVIMENTI:	in cotto.			
DECORAZIONI ESTERNE:	---			
DECORAZIONI INTERNE:	---			
ARREDAMENTI:	---			
STRUTTURE SOTTERRANEE:	Ops. fond. non accertabili.			
DESCRIZIONE: Il Palazzo De Gaglia, sito in Via Roma, è disposto secondo un orientamento nord-ovest; presenta un impianto di forma ad elle ed è prospiciente il giardino di sua pertinenza. L'accesso principale è caratterizzato da un semplice portale, delineato da un arco a tutto sesto poggiante su stipiti in pietra lavorata. In asse con esso è presente, al primo piano, un balcone con ringhiera e reggimensola in ghisa finemente lavorata. Al piano terra si individuano piccole aperture di forma quadrata con grate in ferro, mentre al piano nobile, ai lati del balcone, si evidenziano finestre con semplici mensole e oscuramento interno. La facciata si conclude con un lineare ma significativo cornicione appena aggettante.				

Il Palazzo De Goglia nasce durante il secolo XVIII, con precisione nel 1701, come ricorda la data incisa nella chiave di volta del portale. Dopo il 1805, a seguito del catastrofico terremoto, l'immobile subisce una trasformazione globale (Bibl. 11).

---

TEMA URBANO: quartiere urbano di ricostruzione ottocentesca, inscritto nell'antico pomerio e posizionato all'estremità nord dell'abitato.

---

FFORTI AMBIENTALI:

L'edificio, con giardino annesso, ricade negli isolati ricostruiti dopo il terremoto del 1805. Gli edifici posti nello stesso isolato e quelli prospicienti le strade intorno sono simili e si adattano per altezza e volumetria all'edificio in esame.

---

CRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFETTI:

## BIBLIOGRAFIA:

- Bibl. I - G.B. Masciotta: Il Molise dalle origini ai nostri giorni. Vol. III\*. Cava dei Tirreni 1952.
- Bibl. II - F. Salvatore/G. Fratangelo: Cantalupo nel Sannio attraverso i secoli. Campobasso 1977.
- Bibl. III - Relazione arch. M. Coletta.

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						OSSERVAZIONI
	O	B	M	C	F	R	O	B	M	C	F	R	
STRUTTURE SOTTERANEE	X												
STRUTTURE MURARIE	X												
COPITURE	X												
SOLAI	X												
VOLTE E SOFFITTI	X												
PAVIMENTI		X											
DECORAZIONI		X											
PARAFENSI		X											
INTONACI DEL		X											
INTERI		X											

OSSERVAZIONI:

## ALLEGATE:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: Att.to 1.

FOTOGRAFIE: Att.to 2.

DISSEgni E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELATIONI TECNICHE:

## RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

## FOTOGRAFIE:

## MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

## ARCHIVE:

Archivio storico comunale di Cantalupo nel Sannio

Archivio di Stato di Campobasso

RIFERIMENTI ALTRÉ SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; B; ....):

COMPILATORE DELLA SCHEDE:

Emilio Galuppo architetto

VISTO DEL SOPRENTENDENTE:

DATA:

REVISIONI: