

N. CATALOGO GENERALE		N. CATALOGO INTERNAZIONALE		MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI		REGIONE		N.	
14/00045953		ITA:				11		MOLISE	
PROVINCIA E COMUNE: CB - TRIVENTO LUOGO: CONTRADA LATAVERNA OGGETTO: CASA RURALE - CASA TAVERNA CATASTO: FOGLIO M. 13 PARTITA M. PARTICELLA M. 7 CRONOLOGIA: DATA DI COSTRUZIONE 1850 AUTORE: DEST. ORIGINARIA: RIMESSA PER ANIMALI USO ATTUALE: ABBANDONATA PROPRIETA': PRIVATA VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI:						DESCRIZIONE: (5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000) COSTRUZIONE CON PIANTA RETTANGOLARE IRREGOLARE CON SCALA ESTERNA IN MURATURA DI PIETRA. LE PARETI SONO COSTRuite CON MURATURA DI PIETRA E MALTA POCO CONSISTENTE, LATERALMENTE ALLA COSTRUZIONE C'E' UN MURO DI CINTA IN PIETRA AD IDITO A CORTILE CON IN MEZZO UN POZZO RIALZATO CON MURATURA IN PIETRA. LA FACCIATA PRINCIPALE, CHE DA SULLA STRADA PROVINCIALE, PRESENTA DUE ENTRATE UNA CHE IMMETTE AL PIANO SUPERIORE, E L'ALTRA AL CORTILE, NELLA PARTE ALTA PRESENTA TRE FINESTRE SIMMETRICHE. ca. cm.			
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI									
PIANTA: RETTANGOLARE IRREGOLARE									
COPERTURE: TETTO A DOPPIA FAZDA									
VOLTE o SOLAI:									
SCALE: ESTERNE									
TECNICHE MURARIE: MURATURA IN PIETRA									
PAVIMENTI:									
DECORAZIONI ESTERNE:									
DECORAZIONI INTERNE:									
ARREDAMENTI:									
STRUTTURE SOTTERRANEE:									

INALTERATA NEL TEMPO. SI PENSA CHE SIA STATA ABITATA DA FAMIGLIE DI ZINGARI, ORIGINALMENTE DA COMMERCianti DI BESTIAME DEL LUOGO. IN SEGUITO ALLA II° G. M. CON L'INVASIONE DELLE TRUPPE TEDESCHE E' STATA SACCH EGGIATA ED ABBANDONATA. APPENA DOPO LA GUERRA IL PROPRIETARIO HA DATO IN AFFITTO AD UN COLONO DEL LUOGO CON CIRCA DIECI ETTARI DI TERRENO INTORNO.

SISTEMA URBANO:

CoSTRUZIONE ISOLATA

RAPPORTI AMBIENTALI:

LA CoSTRUZIONE SORGE SU TERRENO IN PIANURA, POCO DISTANTE DAL FIVHE TRIGNO, CON FINA CON LA STRADA PROVINCIALE.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

NELL'INTERNO DEL CORTILE SONO PRESENTI DELLE PIETRE APPIATTITE (DETTE COMUNE TE LISCI E) CON UN FORO NEL CENTRO. POGGIATE SUL TERRENO SI PENSA CHE SERVIVA PER LEGARE IL BESTIAME

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

NON SONO STATI FATTI NELL'ARCO DI TEMPO (1900-1978)
SOLTANTO UNA PARTE DI MURO DI CINTA COMPARE L'INTONACO CON MALTA CEMENTIZIA SI
PENSA CHE SIA STATO FATTO NEGLI ULTIMI DIECI ANNI.

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 5.9.78						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE			X															
STRUTTURE MURARIE		X																
COPERTURE		X																
SOLAI			X															
VOLTE E SOFFITTI																		
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.																		
INFISSI																		

OSSERVAZIONI:

La COSTRUZIONE È in DISCRETO STATO DI
CONSERVAZIONE.

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

ALL. N. 1 ESTRATTO CATASTALE

FOTOGRAFIE:

ALL. N. 2 FOTOGRAFIE

DISEGNI E RILIEVI:

ALL. N. PIANTA
ALL. N. PROSPETTI
ALL. N. SEZIONI

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA: