

N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
14/000 15964	ITA:			11
PROVINCIA E COMUNE: CB - SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI - LUOGO: CONTRADA "CARDINALE N° 1"; OGGETTO: casa rurale; MASSERIA CARMINDE DALUCA - MONTE CATASTO: Fg. 4 part 435 CRONOLOGIA: 1760; AUTORE: DEST. ORIGINARIA: casa rurale; USO ATTUALE: PROPRIETA': privata; VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI:			DESCRIZIONE: (5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000) Il fabbricato è composto da due volumi: uno di forma allungata, adibito a stalla ad un solo livello, e l'altro a due livelli adibito a stalla ed abitazione. La parte originaria del fabbricato è costituita dal volume allungato e dal piano terra dell'altro - (Il piano rialzato è stato realizzato circa 70 - 80 anni fa). Interessante è la tecnica muraria del primo volume interamente in pietra, con tetto rialzato con travi in legno e canne. Anche la stalla del volume a due livelli riveste un certo interesse per la presenza di volte a botte ed una serie di archi. La parte originaria è in condizioni precarie sulla copertura e nella struttura muraria.	
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI				
PIANTA: rettangolare;				
COPERTURE: tetto a doppia falda con coppi e tegole;				
VOLTE o SOLAI: piano terra con volte a botte;				
SCALE: esterna in mattoni;				
TECNICHE MURARIE: muratura mista pietra e tufo;				
PAVIMENTI: mattonacci;				
DECORAZIONI ESTERNE:				
DECORAZIONI INTERNE:				
ARREDAMENTI:				
STRUTTURE SOTTERRANEE:				

SISTEMA URBANO: Edificio isolato.

RAPPORTI AMBIENTALI: Il fabbricato è situato in una zona agricola del Comune di San Giacomo in pendio e di difficile accesso (infatti manca una strada percorribile con automezzi).

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 7.8.78						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE				X														
SOLAI			X															
VOLTE E SOFFITTI			X															
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.			X															
INFISSI			X															

OSSERVAZIONI:

L'edificio si trova in un mediocre stato di conservazione è dotato di servizi igienici.

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE:

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

RICCI Vincenzo

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA: 1 Agosto 1978