



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI
(decreto interministeriale n. 133 del 23 gennaio 2001)



EMERGENZA POST-TERREMOTO

SCHEDA PER IL RILIEVO DEI BENI CULTURALI - DANNO ALLE CHIESE

MODELLO A - DC

Prima sezione

A₁

Data	04/11/21010121	N° progressivo	111	N° Scheda	11111111
------	----------------	----------------	-----	-----------	----------

(a cura dell'ufficio)

A₂ - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso	☐	Bene individuo	☐	
(in caso di bene complesso riempire una sola prima sezione e una seconda sezione per ogni bene componente)	Numero schede beni componenti	111	Codice livello superiore	1111111111

A₃ - OGGETTO

Denominazione bene:	S. JE. L. L. A.														
Denominazione storica:															
Datazione: anno	1111	secolo	11	epoca	11111111111111111111	Ultima trasformazione:	11111111111111111111								
Tipologia:	☐ chiesa	☐ palazzo	☐ castello	☐ torre	☐ bene archeologico	☐ altro									
Pianta:	☐ regolare	☐ con cortili	☐ ad ali aperte	☐ lineare	☐ altro										
Proprietà:	11111111111111111111										☐	11111111111111111111			
Utilizzatore:	11111111111111111111										☐	11111111111111111111			

A₄ - DESTINAZIONE D'USO ATTUALE

Non utilizzato	☐	Museo	☐
Culto	☐	Uffici	☐
Abitazione	☐	Servizi	☐
Turismo	☐	Altro	☐ 11111111111111111111

A₅ - CARATTERISTICHE DI FRUIZIONE

Uso pubblico	☐ SI ☐ NO	Abitazione principale	☐ SI ☐ NO
--------------	---	-----------------------	---

A₆ - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione	11111111111111111111	Isola	111	Indirizzo	11111111111111111111
Provincia	11111111111111111111	Isola	111	1° via	11111111111111111111
Comune	11111111111111111111	Isola	111	2° corso	11111111111111111111
Località	11111111111111111111	Isola	111	3° vicolo	11111111111111111111
Sezione censuaria	11111111111111111111	N° complesso o aggregato	11111111111111111111	4° piazza	11111111111111111111
Foglio	11111111111111111111	Particelle	11111111111111111111	5° locatio	num. civico 11111111111111111111

A₇ - COORDINATE UTM

Quadrante	____	Longitudine Est (x)	____° ____'	Latitudine Nord (y)	____° ____'
Letture GPS					SI ☐ NO ☐

A₈ - CARATTERISTICHE DEL SITO

A₉ - CONTESTO URBANO

	SI		SI
In piano	☐	Area agricola	☐
Su rilievo / su cresta / su vetta	☐	Area industriale - commerciale	☐
Su riporto	☐	Centro urbano	☐
In pendio / su versante	☐	Periferia urbana	☐
Avvalimento	☐	Altro	☐

A₁₀ - INFRASTRUTTURE

	SI	NO		SI	NO
Accesso pedonale	☐	☐	Rete viaria idonea in relazione al rischio	☐	☐
Accesso carrabile	☐	☐	Parcheggio nelle vicinanze	☐	☐
Accesso con mezzi pesanti	☐	☐	Spazi aperti a disposizione	☐	☐
Accesso con altezza inferiore a 4 metri	☐	☐	Altro	☐	

A₁₁ - PRESENZA DI RISCHIO

	SI	RILEVAZIONE DIRETTA	INFORMAZIONI ACQUISITE
Innesamento minacciato da frana	☐	☐	☐
Innesamento in zona alluvionabile	☐	☐	☐
Innesamento soggetto a minacce di tipo industriale	☐	☐	☐
Innesamento soggetto ad altre minacce naturali	☐	☐	☐

A₁₂ - TIPOLOGIA DEI BENI ARTISTICI PRESENTI

Tipologia	SI	NO	numero	superficie totale (in mq.)
Affreschi	☐	☐	____	____
Mosaici	☐	☐	____	____
Stucchi	☒	☐	____	____
Dipinti mobili su vario supporto	☒	☐	____	____
Aredi (soffitti, arconi, pulpito, stelli corali)	☒	☐	____	____
Arazzi	☐	☐	____	____
Decorazioni plastiche mobili in materiali vari	☒	☐	____	____
ARRETTI / statue	☒	☐	____	____
Reperti archeologici	☐	☐	____	____
Libri / Stampe	☐	☐	____	____
Manufatti in carta e pergamena	☐	☐	____	____
Altri (specificare) <i>Alberi</i>	☒	☐	____	____

A₁₃ - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLEGATA

Descrizione foto	Dia	Neg.	Dig.	Rull./file n°	Fotogr. n°
1 - Facciata principale (fotografare sempre, anche se non danneggiata)	☐	☐	☐	____	____
2 -	☐	☐	☐	____	____
3 -	☐	☐	☐	____	____
4 -	☐	☐	☐	____	____

A₁₄ - COMPILATORE SCHEDA

Cognome	_____	Nome	_____
Ente/ufficio di appartenenza	_____		
_____	Fax	_____	E-Mail: _____

A₁₂ - DATI DIMENSIONALI (stimati ☐ rilevati ☐)

Aula (compresi navate, cappelle, transetti)	Larghezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Lunghezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Superficie mq. <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Altezza media mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>
Abside	Larghezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Lunghezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Superficie mq. <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Altezza media mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>
Facciata principale	Larghezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Altezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Superficie mq. <u> </u> <u> </u> <u> </u>	
Campanile	Larghezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Lunghezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>		Altezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>
Coperture chiesa	Larghezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Lunghezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Superficie mq. <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Altezza massima mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>

A₁₃ - ELABORATI GRAFICI (piante, sezioni, prospetti, illustrazione di dettagli particolari, allegare eventualmente fotocopie)

A₁₄ - SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL RILIEVO

A)1. SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL RIEVIO			
SISMA	31.10.02	C.O.M.	CARINO.
SQUADRA N.			
Componenti della squadra			
Cognome e nome	Qualifica	Ente appartenenza	Firma
RAZZETTI CLAUDIO	St. arch.	GNDF	Razzetti
PALMA VALENTINA	"	GNDF	UPalma