



restauro



Il restauro architettonico diffuso progetti integrati per uno sviluppo economico sostenibile

**RILEVAMENTO DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO
DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO**

Regione: *Molise* Provincia: *Campobasso* Comune: *Campomarino* Codice ISTAT:70010

Denominazione: *Palazzo. Norante*

Catastale: Fg. n.5 Part. n.192

Località o indirizzo: *C. So Skanderberg*


Carta tecnica regionale: n.

Proprietà: *Privata* Datazione: *XX sec.*

Riferimento. Cartografia: n. 3

RILIEVO FOTOGRAFICO

LOCALIZZAZIONE



DATI GENERALI

CARATTERISTICHE

Localizzazione: *Urbano*

Tipologia costruttiva in elevazione: *Pietrame*

Posizione edificio: *Isolato*

Tipologia costruttiva orizz.: *Solaio in putrelle*

Acessibilità al sito: *Con auto facile*

Tipologia costruttiva copertura: *Solaio in legno*

Morfologia del sito: *Valle*

Dimensioni Stimate: Lu. mt.: 24 La. mt.: 40 H.. mt.: 10

Vincolo: *Beni vincolati a norma del DL. 42/2004*

N° Piani: 2

Documentazione: *Scarsa-citata in documentazione generale*

Stato di conservazione: *Mediocre*

Codice Touring: *Non citato*

Vocazione funzionale: *Architettonica civile*

Utilizzazione: *Utilizzato*

Possibile Utilizzo: *Ricettività*