

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

N.

CODICI

1400041668

ITA:

11

MOLISE

(5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

PROVINCIA E COMUNE: CB - CAMPOMARINO -

LUOGO: CONTRADA "RAMITELLI" N. 9;

OGGETTO: casa rurale;

CATASTO:

CRONOLOGIA: I910;

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA: abitazione e stalla;

USO ATTUALE:

PROPRIETA': privata;

VINCOLI LEGGI DI TUTELA:
P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: rettangolare;

COPERTURE: tetto a doppia falda;

VOLTE o SOLAI: piano terra: solaio in ferro e laterizi;
primo piano: " " "

SCALE: interna;

TECNICHE MURARIE: muratura in pietra calcarea, "foratoni" in terra-
cotta e mattoni pieni;

PAVIMENTI: in cotto;

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE:

DESCRIZIONE:

Edificio articolato su due livelli. Pianta rettangolare con scala interna in muratura di mattoni pieni.

Il piano terre è diviso in sei ambienti, di cui uno maggiore degli altri, che aveva funzione di stalla.

Il primo piano, con accesso dalla scala interna è diviso in quattro locali collegati da un corridoio.

La facciata principale presenta quattro finestre con mensole sagomate in pietra.

Le porte al piano terra presentano incorniciature in mattoni pieni.

Sulla facciata del lato Ovest, una delle due porte sull'esterno è fatta in ferro con sbarre verticali.

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE: La casa rurale durante la seconda guerra "mondiale" ha ospitato un gruppo di soldati "negri", i quali adoperavano la parte adibita poi a stalla, al mattino da chiesa ed alla sera da locale di ritrovo come teatro, a tal proposito, vi sono ancora sulle pareti della scala dei dipinti murali colorati fatti dagli stessi soldati.

SISTEMA URBANO: L'edificio fa parte di un gruppo di case sparse.

RAPPORTI AMBIENTALI: La costruzione sorge sul termine di un pendio, quasi in pianura, in vicinanza vi è un pozzo.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE																		
COPERTURE																		
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI																		
PAVIMENTI																		
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.																		
INFISSI																		

OSSERVAZIONI:

L'edificio, in gran parte, è in pessimo stato di conservazione, ed il tetto è parzialmente crollato.

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE:

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDE:
REALE ANTONIO -

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA: 10 Novembre 1978