

A	N. CATALOGO GENERALE	N.-CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	44 000 41669	ITA:		11	MOLISE
PROVINCIA E COMUNE: CB - CAMPOMARINO - LUOGO: NUOVA CLITERNIA - OGGETTO: rifugio pastori; CATASTO: CRONOLOGIA: fine 1700; AUTORE: DEST. ORIGINARIA: rifugio pastori; USO ATTUALE: PROPRIETA': privata; VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.F. P.R.G. E ALTRI:			DESCRIZIONE: <span style="float: right;">(5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)</span>  Edificio a blocco semplice coronato piani metricamente da una tettoia per il ricovero degli animali. Il rifugio è costituito da un monolocale destinato a cucina e dormitorio. Non presenta elementi architettonici di rilievo.		
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA: rettangolare;					
COPERTURE: tetto a due falde con coppi su tavole di legno;					
VOLTE o SOLAI:					
SCALE:					
TECNICHE MURARIE: muratura mista tufo e mattoni;					
PAVIMENTI: mattonacci;					
DECORAZIONI ESTERNE:					
DECORAZIONI INTERNE:					
ARREDAMENTI:					
STRUTTURE SOTTERRANEE:					

---

SISTEMA URBANO: Il complesso rifugio-ricovero è in prossimità dell'abitato Nuova Cliternia;

---

RAPPORTI AMBIENTALI: Il complesso sorge su terreno pianeggiante.

---

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE				X														
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI				X														
PAVIMENTI																		
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.				X														
INFISSI				X														

OSSERVAZIONI:

Edificio in cattivo stato di conservazione è attualmente disabitato ed è totalmente privo di servizi igienici.

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE:

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

REALE ANTONIO

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA: 20 Luglio 1978