


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI UFFICIO CENTRALE ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE	REGIONE	N.
INDICI	14/00018293	ITA:		MOLISE	
PROVINCIA E COMUNE: IS - Miranda LUOGO: Strada della Selva (+ ram) OGGETTO: Chiesa di S. Domenico CATASTO: Fg. 8 part. A CRONOLOGIA: XVIII - XIX - XX AUTORE: ? DEST. ORIGINARIA: chiesa cattolica USO ATTUALE: sala espositiva PROPRIETA': comunale VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI:			DESCRIZIONE: (3606336) Roma, 1983 - I.P.Z.S. - S. La Chiesa di S. Domenico, ubicata alla biforcazione di due strade, é disposta secondo un orientamento nord-est; presenta un impianto longitudinale ad aula che si conclude con un abside semicircolare. La copertura, realizzata con capriate in ferro sulla navata centrale, contrasta con la falsa volta del catino absidale. La zona presbiteriale, leggermente rialzata rispetto al piano di calpestio, si conclude con un antico altare di pietra posizionato proprio nella curvatura di suddetta abside. L'interno é molto scarno, privo di qualsiasi elemento decorativo o artistico, e l'illuminazione é garantita da una finestra posta sulla facciata principale. Il profilo esterno delinea la classica tipologia detta a capanna con al centro un portale caratterizzato da stipiti e architrave in pietra calcarea lavorata. In asse con il suddetto troviamo una finestra rettangolare con infisso in alluminio nero, delineato da una cornice di mattoni a faccia vista che contrastano con il portale settecentesco.		
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA: ad aula.					
COPERTURE: tetto a falde; struttura in ferro; manto in coppi.					
VOLTE o SOLAI: ---					
SCALE: ---					
TECNICHE MURARIE: muratura in pietra; intonacata.					
PAVIMENTI: in cotto a spina di pesce con riquadrature (recente).					
DECORAZIONI ESTERNE: ---					
DECORAZIONI INTERNE: ---					
ARREDAMENTI: ---					
STRUTTURE SOTTERRANEE: Ops. fond. non accertabili.					

ALLEGATI:	RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
ESTRATTO MAPPA CATASTALE: All.to 1.	FOTOGRAFIE:
FOTOGRAFIE: All.ti 2, 3.	
DISEGNI E RILIEVI:	MAPPE - RILIEVI - STAMPE:
MAPPE:	
DOCUMENTI VARI:	ARCHIVI: Archivio storico comunale di Miranda Archivio di Stato di Campobasso
RELAZIONI TECNICHE:	

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:
Emilio Galuppo architetto

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA:

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

La Chiesa di S. Domenico viene costruita per opera della famiglia dei Guglielmi nel 1798, come ricorda una iscrizione incisa sull'architrave del portale di ingresso (Bibl. I). il piccolo edificio religioso, oramai sconosciuto, viene ristrutturato con i fondi del terremoto da parte dell'amministrazione comunale che attualmente lo possiede.

SISTEMA URBANO: zona collinare extraurbana ai limiti dell'abitato odierno. Il sistema viario a schema radiale ricalca la biforcazione stradale attuale.

RAPPORTI AMBIENTALI: Ldc + Strada Comunale Valle

La chiesetta é posta al punto di incrocio delle strade Della Selva e Valle, in una zona agricola a ridosso dell'abitato.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

SINE CONFUCIO
EX REGALI DIPLOMAT
DE DIE VII M. MAII
MDCCXCVIII

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

XX (1985) = rifacimento del tetto, del pavimento e dell'intonaco interno e esterno.

BIBLIOGRAFIA:

Bibl. I - G.B. Masciotta: Il Molise dalle origini ai nostri giorni. Vol. III°. Cava dei Tirreni 1952.

Bibl. II - Classe III° A (1988/89) scuola media: Alla scoperta di Miranda. Miranda 1989.

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE			X															
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE		X																
SOLAI		X																
VOLTE E SOFFITTI		X																
PAVIMENTI		X																
DECORAZIONI		X																
PARAMENTI		X																
INTONACI INT.		X																
INFISSI		X																

OSSERVAZIONI: