


N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
14/00074226	ITA:		11	MOLISE

PROVINCIA E COMUNE: CB - MONACILIONI

LUOGO: VIA DELLA NEVIERA

OGGETTO: NEVIERA

CATASTO: FOGLIO N°19 PARTICELLA 59

CRONOLOGIA: FINE 700

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA: DEPOSITO NEVE

USO ATTUALE: DEPOSITO ATTREZZI AGRICOLI

PROPRIETA': PRIVATA

VINCOLI LEGGI DI TUTELA:
P.R.G. E ALTRI: /

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: CIRCOLARE

COPERTURE: TETTO A FALDA UNICA

VOLTE o SOLAI: CIRCO INTERRATO VOLTA A CROCIERA
PIANO TERRA SOLAIO IN LEGNO

SCALE: INTERNE

TECNICHE MURARIE: IN PIETRE CALCAREE ED ARENARIE

PAVIMENTI: PIANO TERRA IN COTTO

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

DESCRIZIONE:

(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

EDIFICIO A TORRE. PIANTE CIRCOLARE
 CON SCALA INTERNE IN PIETRA. SIA AL PIANO
 INTERRATO CHE IL PIANO TERRA SONO LOCALI
 UNICI. LE PORTE SONO IN LEGNO MENTRE E'
 PRIVO DI INFLESSO LA LUCE POSTA SOPRA LA
 PORTA AL PIANO TERRA.

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

ORIGINARIAMENTE IL FABBRICATO ERA COSTITUITO SOLO DEL PIANO INTERRATO ADIBITO A DEPOSITO NEVE.
ALL' INIZIO DEL XX SECOLO FU' SOPRELEVATO E FU ADIBITO A DEPOSITO.

SISTEMA URBANO: IL FABBRICA E' POSTO ALLA PERIFERIA DEL PAESE, E' CIRCONDATO DA DUE LATI DA DUE I SOLATI CHE ARRIVANO FINO ALLA PIAZZA DEL PAESE, SUL TERZO LATO VI E' UNA CASA AD AGGREGAZIONE IN LINEA. IL RESTANTE LATO DA SUO LATO E' APERTA CAMPAGNA.

RAPPORTI AMBIENTALI:

IL FABBRICATO SORGE SU UN TERRENO IN PENDIO DA UN LATO. E' ORA INCLUSO NEL SISTEMA URBANO.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO							
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE			X															
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI					X													
PAVIMENTI																		
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.																		
INFISSI			X															

OSSERVAZIONI:

IL PIANO TERRA È IN DISCRETE CONDIZIONI. MENTRE
IL II INTERRATO È IN PESSIMO STATO CON LA V
CHE STA CROLLANDO E LA SCALINATA È COPERTA IN
BUONA PARTE DAL MATERIALE CHE CADE DALLA VO

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE:

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

GRUPPO
CAMPOLIETO

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA: 14-2-79