Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI
(decreto interministeriale n.133 del 23 gennaio 2001)

35 BIS

GNDT — SERVIZIO SISMICO NAZIONALE

EMERGENZA POST-TERREMOTO

SCHEDA PER IL RILIEVO DEI BENI CULTURALI – DANNO ALLE CHIESE

MODELLO A – DC
Prima sezione

A_1

Data 29 11 2002	N° progressivo ___	N° Scheda BC 315 (a cura dell'ufficio)

A_2 - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso ☐		Bene individuo ☒
(in caso di bene complesso riempire una sola prima sezione e una seconda sezione per ogni bene componente)	Numero schede beni componenti ___	Codice livello superiore ___

A_3 - OGGETTO

Denominazione bene: CHIESA SAN PIETRO E PAOLO

Denominazione storica: ___

Datazione: anno 1700 secolo 18 epoca ___ Ultima trasformazione ___

Tipologia: ☒ chiesa ☐ palazzo ☐ castello ☐ torre ☐ bene archeologico ☐ altro

Pianta: ☐ regolare ☐ con cortili ☐ ad ali aperte ☐ lineare ☐ altro

Proprietà: ECCLESIASTICA ☎ ___

Utilizzatore: PARROCCHIA ☎ ___

A_4 - DESTINAZIONE D'USO ATTUALE

Non utilizzato	☐	Museo	☐
Culto	☒	Uffici	☐
Abitazione	☐	Servizi	☐
Turismo	☐	Altro ☐	___

A_5 - CARATTERISTICHE DI FRUIZIONE

Uso pubblico	SI ☒ NO ☐	Abitazione principale	SI ☐ NO ☐

A_6 - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione MOLISE	Istat 14	*Indirizzo*	___
Provincia CAMPOBASSO	Istat 070	1 ○ via / 2 ○ corso / 3 ○ vicolo / 4 ○ piazza / 5 ○ località	___
Comune PORTOCANNONE	Istat 055		___
Località ___			num.civico ___

Sezione censuaria ___	N° complesso o aggregato ___	N° edificio ___	
Foglio ___	Data ___	Particelle ___	Sub. ___

beniculturali@protezionecivile.it

A_7 - COORDINATE UTM

Quadrante ___	Longitudine Est (x) ___° ___'	Latitudine Nord(y) ___° ___'
Lettura GPS		SI ☐ NO ☐

A_8 - CARATTERISTICHE DEL SITO

	SI
In piano	☒
Su rilievo / su cresta / su vetta	☐
Su riporto	☐
In pendio / su versante	☐
Avvallamento	☐

A_9. CONTESTO URBANO

	SI
Area agricola	☐
Area industriale - commerciale	☐
Centro urbano	☒
Periferia urbana	☐
Altro ☐	

A_{10} - INFRASTRUTTURE

	SI	NO		SI	NO
Accesso pedonale	☒	☐	Rete viaria idonea in relazione al rischio	☒	☐
Accesso carrabile	☒	☐	Parcheggio nelle vicinanze	☒	☐
Accesso con mezzi pesanti	☐	☒	Spazi aperti a disposizione	☒	☐
Accesso con altezza inferiore a 4 metri	☐	☒	Altro ☐		

A_{11} - PRESENZA DI RISCHIO

	SI	RILEVAZIONE DIRETTA	INFORMAZIONI ACQUISITE
Insediamento minacciato da frana	☐	☐	☐
Insediamento in zona alluvionabile	☐	☐	☐
Insediamento soggetto a minacce di tipo industriale	☐	☐	☐
Insediamento soggetto ad altre minacce naturali	☐	☐	☐

A_{12} - TIPOLOGIA DEI BENI ARTISTICI PRESENTI

Tipologia	SI	NO	numero	superficie totale (in mq.)
Affreschi	☐	☒	___	___
Mosaici	☐	☒	___	___
Stucchi	☒	☐	___	___
Dipinti mobili su vario supporto 1	☒	☐	1	___
Arredi (soffitti, amboni, pulpito, stalli corali) 1	☒	☐	___	___
Arazzi	☐	☒	___	___
Decorazioni plastiche mobili in materiali vari	☐	☒	___	___
Altari / statue 8+10 (coppie angeli)	☒	☐	18	___
Reperti archeologici	☐	☒	___	___
Libri / Stampe	☐	☒	___	___
Manufatti in carta e pergamena	☐	☒	___	___
Altri (specificare) FONTE BATTESIMALE	☒	☐	___	___

A_{13} - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLEGATA

Descrizione foto	Dia	Neg.	Dig.	Rull./file n°	Fotogr. n°
1 - Facciata principale (fotografare sempre, anche se non danneggiata)	☐	☐	☒	___	___
2 -	☐	☐	☐	___	___
3 -	☐	☐	☐	___	___
4 -	☐	☐	☐	___	___

A_{14} - COMPILATORE SCHEDA

Cognome VALLELUNGA	Nome CLEMENTINA	
Ente/ufficio di appartenenza SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA CLASSICA		
☎ ___	Fax ___	E-Mail:

beniculturali@protezionecivile.it

A_{15} - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene componente ☐	Bene individuo ☒

A_{16} - RIFERIMENTO SCHEDA DELLA VULNERABILITA' DELLE CHIESE

N° Scheda _ _ _ _ _ _	Data _ _ _ _ _ _ _ _	Rilevatore _

A_{17} - DESTINAZIONE D'USO

Parrocchia ☒	Cattedrale/Duomo ☐	Santuario ☐	Altro ☐ .....

A_{18} - CONDIZIONI D'USO

Quotidiano ☒	Settimanale ☐	Saltuario ☐	Abbandonata ☐	Affollamento ☐

A_{19} - POSIZIONE

Isolata ☐	Corpi bassi annessi ☐	Estremità o angolo ☐	Nel contesto urbano ☒	Nel centro storico ☒

A_{20} - STATO DI MANUTENZIONE GENERALE

Buono ☒	Discreto ☐	Scadente ☐	Pessimo ☐	In corso lavori ☐
Eventuali precedenti lesioni esistenti	NO ☐	SI ☐	Limitate ☐	Estese ☐ Gravi ☐

A_{21} - DANNO SISMICO (consultare A_{32} – Abaco dei meccanismi di collasso delle chiese)

0 - ☐☐☐☐☐ assenza di danno
1 - ■☐☐☐☐ danno lieve
2 - ■■☐☐☐ danno moderato
3 - ■■■☐☐ danno medio
4 - ■■■■☐ danno grave
5 - ■■■■■ crollo

1	**RIBALTAMENTO DELLA FACCIATA**	☒
danno	DISTACCO DELLA FACCIATA DALLE PARETI	☐☐☐☐☐
2	**MECCANISMI NELLA SOMMITÀ DELLA FACCIATA**	☒
danno	LESIONI NELLA ZONA ALTA DELLA FACCIATA	☐☐☐☐☐
3	**MECCANISMI NEL PIANO DELLA FACCIATA**	☒
danno	LESIONI INCLINATE *(TAGLIO)* - LESIONI VERTICALI O ARCUATE *(ROTAZIONE)*	☐☐☐☐☐
4	**RISPOSTA TRASVERSALE DELL'AULA O DEL TRANSETTO**	☒
danno	LESIONI NEGLI ARCONI *(CON EVENTUALE PROSECUZIONE NELLA VOLTA)* - ROTAZIONI, SCHIACCIAMENTI O LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE DELLE NAVATE LATERALI	☐☐☐☐☐
5	**RISPOSTA LONGITUDINALE DELLA NAVATA CENTRALE**	☒
danno	LESIONI NEGLI ARCHI O ARCHITRAVI LONGITUDINALI - SCHIACCIAMENTI E/O LESIONI ALLA BASE DEI PILASTRI - LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE DELLE NAVATE LATERALI	☐☐☐☐☐
6	**VOLTE DELLA NAVATA CENTRALE**	☒
danno	LESIONI NELLE VOLTE DELL'AULA CENTRALE O SCONNESSIONI DEGLI ARCONI	☐☐☐☐☐
7	**VOLTE DELLE NAVATE LATERALI E DEL TRANSETTO**	☐
danno	LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DEGLI ARCONI	☐☐☐☐☐
8	**ARCHI TRIONFALI (DELL'AULA E DEI TRANSETTI)**	☒
danno	LESIONI NELL'ARCO, SCORRIMENTO DI CONCI - SCHIACCIAMENTO ALLA BASE DEI PIEDRITTI	☐☐☐☐☐
9	**CUPOLA O TIBURIO**	☐
danno	LESIONI NELLA CUPOLA, NEL TAMBURO O NELLA LANTERNA	☐☐☐☐☐
10	**RIBALTAMENTO DI ALTRE PARETI DI ESTREMITÀ (TRANSETTO, CAPPELLE)**	☐
danno	DISTACCO DELLE PARETI DI ESTREMITÀ DALLE PARETI ORTOGONALI	☐☐☐☐☐
11	**RIBALTAMENTO DELL'ABSIDE (O DEL PRESBITERIO)**	☐
danno	LESIONI VERTICALI O ARCUATE NELLE PARETI DELL'ABSIDE	☐☐☐☐☐

beniculturali@protezionecivile.it

12	**VOLTE DEL PRESBITERIO O DELL'ABSIDE**	☒
danno	LESIONI NELLA VOLTA O NEL CATINO ABSIDALE	☐☐☐☐☐
13	**ROTTURA A TAGLIO DELLE PARETI**	☒
danno	LESIONI INCLINATE *(SINGOLE O INCROCIATE)* - LESIONI ATTRAVERSO DISCONTINUITÀ LOCALI *(VECCHIE APERTURE TAMPONATE, ECC)*	☐☐☐☐☐
14	**MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA**	☒
danno	LESIONI VICINE ALLE TESTE DELLE TRAVI LIGNEE, SCORRIMENTO DELLE STESSE - SCONNESSIONI TRA I CORDOLI E MURATURA - MOVIMENTI SIGNIFICATIVI DEL MANTO	☐☐☐☐☐
15	**INTERAZIONI IN PROSSIMITÀ DI IRREGOLARITA' PLANO-ALTIMETRICHE (CORPI ADIACENTI, ARCHI RAMPANTI)**	☐
danno	MOVIMENTI NEL GIUNTO O LESIONI NELLA MURATURA PER MARTELLAMENTO LESIONI VERTICALI NEL CORPO MENO RIGIDO - ROTAZIONE NEL CORPO PIÙ ALTO	☐☐☐☐☐
16	**TORRE CAMPANARIA**	☒
danno	LESIONI VICINO ALLO STACCO DAL CORPO DELLA CHIESA - LESIONI A TAGLIO E SCORRIMENTO LESIONI VERTICALI *(ESPULSIONE DI UNO O PIÙ ANGOLI)*	☒☐☐☐☐
17	**CELLA CAMPANARIA**	☒
danno	LESIONI NEGLI ARCHI - ROTAZIONI O SCORRIMENTI DEI PIEDRITTI	☒☐☐☐☐
18	**AGGETTI (VELA, GUGLIE, PINNACOLI, STATUE)**	☒
danno	EVIDENZA DI ROTAZIONI PERMANENTI O DI SCORRIMENTO	☐☐☐☐☐

A_{22} - INDICE DI DANNO

n = ___ (numero dei meccanismi possibili) d = ___ (punteggio totale di danno) $i_d = d / 5n =$ ___

A_{23} - AGIBILITA'

Agibile	☒	Inagibile	☐

Parzialmente agibile ☐	Agibile con provvedimenti ☐	Temporaneamente inagibile ☐	Inagibile per cause esterne ☐
Indicare le parti agibili	Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante	☐ Verifica più accurata ☐ Si consiglia visita di esperti ☐ Altro	Indicare le cause esterne
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

A_{24} – TIPO DI VISITA

Completa	☐	Parziale	☒	Solo dall'esterno	☐	Motivi ostativi CASA PARROCCH. CHIUSA

A_{25} - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

	PROVVEDIMENTI	*	**		PROVVEDIMENTI	*	**
1	Revisione manto di copertura	☐	☐	8	Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	☐	☐
2	Copertura provvisoria	☐	☐	9	Monitoraggio	☐	☐
3	Puntellamenti	☐	☐	10	Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	☐	☐
4	Rimozione delle macerie	☐	☐	11	Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	☐	☐
5	Transennamenti / recinzioni / protezioni	☐	☐	12	Sgombero opere d'arte mobili	☐	☐
6	Consolidamenti localizzati	☐	☐	13	Raccolta sistematica dei frammenti	☐	☐
7	Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti	☐	☐	14	Ricovero e protezione dei frammenti	☐	☐

beniculturali@protezionecivile.it

A_{26} - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE *(scheda dettagliata a parte)*

$A_{26.1}$ - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte

.....

.....

.....

$A_{26.2}$ - Descrizione danno

.....

.....

.....

$A_{26.3}$ - Provvedimenti provvisionali sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili

..... SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE ☐

.....

.....

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

(€ _|_|_| _|_|_|) **Lire** _|_|_| _|_|_| _|_|_|

A_{27} - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPERE

$A_{27.1}$ - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni pregressi aggravati)

.....

.....

.....

STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE

(€ _|_| _|_|_| _|_|_|) **Lire** _|_|_| _|_|_| _|_|_| _|_|_|

$A_{27.2}$ - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sismico collegate

.....

.....

.....

STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA E MIGLIORAMENTO SISMICO

(€ _|_| _|_|_| _|_|_|) **Lire** _|_|_| _|_|_| _|_|_| _|_|_|

$A_{27.3}$ - Descrizione opere di pronto intervento (eventualmente indicare anche il costo del P.I. **"a finire"**)

.....

.....

.....

STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO

(€ _|_|_| _|_|_|) **Lire** _|_|_| _|_|_| _|_|_|

A_{28} - NOTE

Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda (es. solai di calpestio, pavimentazioni ecc.)

Dovrebbero essere verificate le condizioni della casa parrocchiale, chiusa al momento della visita.

.....

.....

.....

.....

beniculturali@protezionecivile.it

A_{29} - DATI DIMENSIONALI (stimati ❑ rilevati ❑)

Aula (compresi navate, cappelle, transetti)	Larghezza mt. ⌋⌋⌋	Lunghezza mt. ⌋⌋⌋	Superficie mq. ⌋⌋⌋⌋	Altezza media mt. ⌋⌋⌋
Abside	Larghezza mt. ⌋⌋⌋	Lunghezza mt. ⌋⌋⌋	Superficie mq. ⌋⌋⌋⌋	Altezza media mt. ⌋⌋⌋
Facciata principale	Larghezza mt. ⌋⌋⌋	Altezza mt. ⌋⌋⌋	Superficie mq. ⌋⌋⌋⌋	
Campanile	Larghezza mt. ⌋⌋⌋	Lunghezza mt. ⌋⌋⌋		Altezza mt. ⌋⌋⌋
Coperture chiesa	Larghezza mt. ⌋⌋⌋	Lunghezza mt. ⌋⌋⌋	Superficie mq. ⌋⌋⌋⌋	Altezza massima mt. ⌋⌋⌋

A_{30} - ELABORATI GRAFICI (piante, sezioni, prospetti, illustrazione di dissesti particolari, allegare eventualmente fotocopie)

A_{31} . SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL RILIEVO

SISMA 31-10-02	C.O.M. LARINO	SQUADRA N.

Componenti della squadra

Cognome e nome	Qualifica	Ente appartenenza
VALENTE CLEMENTINA	ARCH	SOPRINT. ARCHIT. CB
MORELLI MARIA ASSUNTA	ING	VVF.
DE VECCHIS VERONICA	ST. ARTE	SOPRINT. P.S.A.D. L'AQUILA
DIALOISIO DOMENICO	CT.	SOPRINT. ARCH. CB
D'ATTILIO RICCARDO	FOTOG.	ARCH. DI STATO CB

beniculturali@protezionecivile.it