

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

N.

14/00095863

ITA:

M

MOLISE

PROVINCIA E COMUNE: CBASSO - RIPALITOSANO

LUOGO: CONTRADA PONTAPEDE (PONTAPEDE)

OGGETTO: MASSERIA

CATASTO: F. 22 pos. 224-225-

CRONOLOGIA: INIZI '300

AUTORE: /

DEST. ORIGINARIA: ABITAZIONE

USO ATTUALE: ABBANDONATA

PROPRIETA': PRIVATA

VINCOLI LEGGI DI TUTELA:
P.R.G. E ALTRI: /

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: A ELLE

COPERTURE: TETTO ADVE FALDE (DUE COPERTURE)

VOLTE o SOLAI: IN TRAVI DILEGNO

SCALE: INTERNA SOLO SU DI UN LATO DELLA CASA
IN MURATURA DI MATTONI -TECNICHE MURARIE: MURATURA IN PIETRA CALCIARE NON QUADRATE
PIANO AGGIUNTO IN MATTONI -

PAVIMENTI: IN TERRA BATTUTA

DECORAZIONI ESTERNE: /

DECORAZIONI INTERNE: /

ARREDAMENTI: /

STRUTTURE SOTTERRANEE: /

DESCRIZIONE:

(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

EDIFICIO ABLOCCO ARTICOLATO -
PIANTA A ELLE CON SCALA INTERNA SU DI UN
LATO IN MURATURA DI MATTONI -
IL PIANO SEMINTERRATO CONSTA DI 4 VANI,
IL PRIMO PIANO E' DIVISO IN TRE VANI, IL
SECONDO IN UN UNICO VANO AL QUALE SI
ACCEDE TRAMITE LA SCALA INTERNA

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

NEL 1960 IL FABBRICATO, FORMATO INIZIALMENTE DA DUE PIANI, È
STATO SOPRAELEVATO SU DI UN LATO ED È STATA COSTRUITA UNA SCALA
INTERNA PER ACCEDERE AL PIANO SOPRAELEVATO -
È PRIVO DI SERVIZI IGIENICI -

SISTEMA URBANO: L'EDIFICIO SORGE VICINO AD UN ALTRO FABBRICATO. -

RAPPORTI AMBIENTALI:

LA COSTRUZIONE SORGE SU UN TERRENO PIANEGGIANTE,
È POSTO AL LATO DELLA STRADA PROVINCIALE PER S. STEFANO. -

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE				/														
STRUTTURE MURARIE				X														
COPERTURE					X													
SOLAI					X													
VOLTE E SOFFITTI					X													
PAVIMENTI					X													
DECORAZIONI				/														
PARAMENTI				/														
INTONACI INT.				/														
INFISSI						X												

OSSERVAZIONI:

EDIFICIO IN PESSIMO STATO DI CONSERVAZIONE
 IL TETTO E' PER BUONA PARTE CROLLATO,
 PRESENTA VARIE LESIONI VERTICALI SULLE
 FACCIATE -

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE:

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA: