

14/00075866

ITA:

11

110015E

(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

PROVINCIA E COMUNE: CASSO - RIPALIMOSANO

LUOGO: CONTRADA COVATTA (altigue a Manere Secode)

OGGETTO: CASA RURALE

CATASTO: F.5 non. 44

CRONOLOGIA: 11/21 '900

AUTORE: /

DEST. ORIGINARIA: ABITAZIONE

USO ATTUALE: DEPOSITO FIENILE

PROPRIETÀ: PRIVATA

VINCOLI LEGGI DI TUTELA: /
P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: A ELLE

COPERTURE: TETTO A DOPPIA FALDA

VOLTE o SOLAI: IN FERRO E TRAVELLONI DI LEGNO

SCALE: /

TECNICHE MURARIE: MURATURA IN PIETRA NON QUADRATA

PAVIMENTI: PIANO TERRA: IN TERRA BATTUTA
PIANO SUPERIORE: IN MATTONI DI CEMENTO

DECORAZIONI ESTERNE: /

DECORAZIONI INTERNE: /

ARREDAMENTI: /

STRUTTURE SOTTERRANEE: /

DESCRIZIONE:

EDIFICIO A BLOCCO SEMPLICE ^{ARTICOLATA} A DUE LIVELLI
PIANTA AD ELLE; PRIVO DI SCALE -
IL PIANO SEMINTERRATO È DIVISO IN DUE
VANI UNO DEI QUALI È UN VANO-INGRESSO -
IL PIANO RIALZATO, CUI VASI ACCDE TRAMITE
APERTURA POSTA LUNGO IL PIANO DI CAMPAGNA,
CONSTA DI DUE VANI -

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

L'EDIFICIO E' STATO COSTRUITO DURANTE I PRIMI ANNI DEL '900,
E' PRIVO DI SERVIZI IGIENICI -

SISTEMA URBANO:

EDIFICIO COMPRESO IN UN GRUPPO DI CASE SPARSE

RAPPORTI AMBIENTALI:

LA COSTRUZIONE SORGE SU DI UN TERRENO IN PENDIO, E' INSERITO IN UNA MACCITA D'ALBERI,
VI SI ACCEDE TRAMITE LA STRADA COMUNALE

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

VERSO LA META DEL SECOLO SONO STATI SOSTITUITI I SOLAI IN LEGNO
CON QUELLI ATTUALI IN FERRO E TAVOLONI -

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE					X													
COPERTURE			X															
SOLAI					X													
VOLTE E SOFFITTI					X													
PAVIMENTI				X														
DECORAZIONI			/															
PARAMENTI			/															
INTONACI INT.			/															
INFISSI					X													

OSSERVAZIONI:

EDIFICIO IN PESSIMO STATO DI CONSERVAZIONE
LE PARETI PRESENTANO VISTOSE LESIONI
VERTICALI CHE INTERESSANO GRAN PARTE DELLA
FACCIADE -

REGATI:
STRATTO MAPPA CATASTALE:
FOTOGRAFIE:
DISEGNI E RILIEVI:
MAPPE:
DOCUMENTI VARI:
OPERAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
FOTOGRAFIE:
MAPPE - RILIEVI - STAMPE:
ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):
--

REDATTORE DELLA SCHEDA: RUPPO ALPO LIETO
--

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:
