


	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.	
CI 0	8 / 00266225	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DI RAVENNA	42	EMILIA-ROMAGNA	86
<b>PROVINCIA E COMUNE:</b> RAVENNA - RAVENNA <b>LUOGO:</b> Via Galla Placidia, 2 <b>OGGETTO:</b> Casa adiacente al Mausoleo di Galla Placidia <b>CATASTO:</b> 86.73 p.169 <b>CRONOLOGIA:</b> XVII sec.-XVIII sec.-XX sec. <b>AUTORE:</b> <b>DEST. ORIGINARIA:</b> A servizio del Monastero Benedettino di S.Vitale <b>USO ATTUALE:</b> Abitazione Civile <b>PROPRIETA':</b> Demanio dello Stato <b>VINCOLI</b> LEGGI DI TUTELA: Decreto del 28/3/84 legge n.1089 del 1/6/1939 P.R.G. E ALTRI: art.822			<b>DESCRIZIONE:</b> <small>(5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)</small> Edificio risalente al XVII sec. facente parte di alcuni sabienti di servizio del grande convento di S.Vitale, servizi adiacenti il Mausoleo di Galla Placidia. Nel XVIII sec. si procedette alla demolizione di parte di detti edifici per riportare allo stato attuale il Mausoleo di Galla Placidia ad esclusione dell'edificio oggetto della presente scheda. Costruita in muratura con mattoni in massima parte di reimpiego legati con malta di calce nostrana, è composta da un piano terreno e da un primo piano. Strutture orizzontali e tetto ligneo e piuttosto antiche. Nell'anno 1924 si procedette al suo restauro per adibirlo a fini istituzionali della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici per le Province di Ravenna - Ferrara - Forlì. Nel dopoguerra venne data in uso dall'Intendenza di Finanza come abitazione ad un dipendente della Soprintendenza di Ravenna.			
<b>TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI</b>						
<b>PIANTA:</b> Rettangolare						
<b>COPERTURE:</b> a due falde con coppi						
<b>VOLTE o SOLAI:</b> solai lignei						
<b>SCALE:</b> in mattoni						
<b>TECNICHE MURARIE:</b> muratura in mattoni						
<b>PAVIMENTI:</b> misti di cotto e quadrelle in graniglia						
<b>DECORAZIONI ESTERNE:</b>						
<b>DECORAZIONI INTERNE:</b>						
<b>ARREDAMENTI:</b>						
<b>STRUTTURE SOTTERRANEE:</b> Resti del narteoco della chiesa di S.Croce V sec.						

---

SISTEMA URBANO:

---

RAPPORTI AMBIENTALI:

---

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE																		
COPERTURE																		
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI																		
PAVIMENTI																		
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.																		
INFISSI																		

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: *in fotocopia*

FOTOGRAFIE:

FOTOGRAFIE: 59614-59616-59613

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

ARCHIVI:

RELAZIONI TECNICHE: L'edificio è in grave stato di conservazione al punto da far temere possibili crolli e necessita di urgenti lavori onde garan tirne la conservazione.

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

*Fulvio Conti.*

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA:

-- LUG. 1984