8/00181774 ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BEN ARCHITETTONICI DI RAVE							
PROVINCIA E COMUNE: RAVENNA - RAVENNA:		DESCRIZIONE:						
LUOGO: Via S. Vitale, ex monastero di S. V	I cosiddetti" grande comple							
OCCUPANO.								
CATASTO: Fg. 73 Mapp. 168	ra planimetri							
CRONOLOGIA: Sec.XVIII	lente longitu a due falde c							
AUTORE:		In alzato pre						
DEST. ORIGINARIA: magazzini per marmi gross	no con una fa ta verso l'in							
USO ATTUALE: laboratorio di restauro e d		va all'ex mon						
DD ODD PP i								
vincoli Leggi Di TUTELA: "de yure", Legge P.R.G. E ALTRI: P.R.G. 1983	Il prospetto d'ingresso so ne a vista, s							
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI	triangolare. Negli inters							
PIANTA: rettangolare, a prevdente svilu	muratura into							
COPERTURE: struttura lignea e manto in co	finestre alte							
VOLTE o SOLAI:		to. All'inter						
SCALE: in ferro per accesso al soppalco	interno	ro.						
TECNICHE MURARIE: muratura in mattoni ed	Disorta							
PAVIMENTI: ricostruiti in granito ceramio	cisulta.							
DECORAZIONI ESTERNE: ingressi caratterizza	ti da timpani triangolari							
DECORAZIONI INTERNE:								
ARREDAMENTI:								
STRUTTURE SOTTERRANEE:								

## EMILIA-ROMAGNA

[5605237] Roma, \$975 - 1st. Poligr. State - S. fc. 400.000

DIREZ, GEN, DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

siddetti"fabbricati minori" fanno parte del de complesso unitario dell'ex monastero bettino di S. Vitale. Si tratta di una struttu lanimetricamente semplice a sviluppo prevae longitudinale larga circa m.8,00, coperta e falde con manto in coppi.

lzato presenta uno sviluppo ad un solo piaon una facciata di tipo architettonico vol erso l'interno dell'area cortilizia relati ll'ex monastero ed un prospetto dimesso in ssato da rare aperture verso le mura citta

rospetto principale presenta tre portali gresso sottolineati da un sistema di lesevista, su cui s'imposta un forte timpano ngolare.

i interspazi fra il sistema d'ingresso la tura intonacata è sempre delimitata da le-. che individuano spazi in cui si aprono stre alte con piattabanda ad arco rilassa-All'interno la struttura lignea portante enta puntari intirantati da tiranti in fer

150/12 kn/20150. Our: Cho-Ja past 168-469-110

CICENDE COSTRUTTIVE . NOTIZIE STORICO . CRITICHE: Le vicende costruttive dei fabbricati sono evidentemente connesse alle trasfor
mazioni settecentesche del grande complesso benedettino di S.Vitale, quando soprattutto per opera di G.B. Soratini
e di B.Fiandrini, il monastero assunse lo sviluppo planimetrico e funzionale testimoniato da una pianta redatta
dal Fiandrini nel 1798 ed oggi conservata presso la Biblioteca Malatestiana di Cesena. I fabbricati compaiono qui
come esistenti ed adibiti prevalentemente a deposito di marmi grossi e fini. Essi erano adiacenti a sud ai fabbr <u>i</u>
cati di deposito dei pignoli, che al piano terra erano adibiti a scuderie, e verso nord con altre strutture di ser
vizio, completando l'area cortilizia dei servizi esterni al sistema dei tre chiostri conventuali, che si erano an-
dati definendo e trasformando dal XVI al XVIII sec. La soppressione degli ordini religiosi alla fine del XVIII sec.
portò poi alla destinazione del complesso a Caserma Militare e le successive manomissioni nel tempo sono collegabi
li a tale destinazione che si protasse fino a dopo la seconda guerra mondiale, quando il complesso fu parzialmente
invaso dagli sfollati. Dalla fine degli anni 60 la Soprintendenza di Ravenna ha iniziato il restauro di tutto il
complesso.
w'

SISTEMA URBANO: Centro Storico, settore nord-ovest a ridosso delle mura occidentale, nei pressi delle antiche porte di di S.Vitale e Teguriense.

RAPPORTI AMBIENTALI. Le manomissioni d'uso e soprattutto l'attraversamento dell'area da parte di automezzi per raggiunger un grande parcheggio a nord del III chiostro avevano scompaginato l'unità architettonica e funzionale del complesso, che grazie all'opera di restauro della Soprintendenza ravennate sta gradualmente riassumendo la sua fisionomia unitaria.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, curattere, epoca): Gli unici restauri sono quelli in fase d'esecuzione diretti dalla Soprintendenza di Ravenna (fi ne anni '70, inizi '80). Al di là del recupero funzionale dell'immobile e del suo specifico restauro, l'intervento assunse caratterizzazione urbanistica, come recupero di una zona fortemente degradata del Centro Storico.

## BIBLIOGRAFIA:

G.PAVAN (a cura di): Restauri in Romagna e Ferrara "1970-1980", S.Sofia 1980, pp.9-12 e pp.48-53.

DATA DI 1984			DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO									
0	В	M	C	P	R	0	В	М	.C	P	R	0	В	M	C.	P	R
													1				
	X																
T	X																
	1				Ĭ								Γ				Γ
1	X			Ī													
												,					Γ
	X																
1	X																
	X																
	RIL	O B  X X	O B M	O B M C	O B M C P	O B M C P R	O B M C P R O	O B M C P R O B	O B M C P R O B M  X  X  X  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A	O B M C P R O B M C	O B M C P R O B M C P  X  X  X  X  A  A  A  A  A  A  A  A  A	RILEVAMENTO  O B M C P R O B M C P R  X	RILEVAMENTO  RILEV	O B M C P R O B M C P R O B  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X	RILEVAMENTO  RILEV	RILEVAMENTO  RILEV	RILEVAMENTO  RILEV

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:	RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
ESTRATTO MAPPA CATASTALE:  FOTOGRAFIE:	FOTOGRAFIE:
DISEGNI E RILIEVI:	
	MAPPE - RILIEVI - STAMPE:
MAPPE:	
DOCUMENTI VARI:	
	ARCHIVI:
RELAZIONI TECNICHE:	
RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;):	
COMPILATORE DELLA SCHEDA:  dett. arch. Anna Maria lentital  visto del soprintendente:	REVISIONI:
Autoup l'one	
DATA: 1 1 1000 1904 .	