

A N. CATALOGO GENERALE N. CATALOGO INTERNAZIONALE



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIREZIONE GENERALE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

N.

CODICI

18/0001008

ITA:

GOVERNATORATO MARCHIGLIA E GALLERIA - CORONA

14

CALABRIA

7

DESCRIZIONE:

Organismo a pianta rettangolare con due leggere rientranze sui fianchi che determinano due piccoli cortili.

Ocupa un intero isolato, ed è visibile da tutti e quattro i lati.

La facciata principale sul corso Garibaldi si articola in due piani (con seminterrato), al centro ed agli angoli corpi sporgenti caratterizzati da strombo. Queste sporgenze sono sottolineate da ricche pinnette (composte con festoni) e da ampie finestre che richiamano motivi classici (finestre terminali).

Il corpo centrale è sottolintato inoltre da ampie aperture al primo piano e da un piccolo portico che precede l'atrio al piano terra.

I corpi arretrati semplificano gli stessi motivi. La trabeazione finale è continua per tutto il corpo che si affaccia sul corso Garibaldi, per accennare poi sui fianchi, è poco pronunciata e presenta decorazioni semplici (ovuli, dentelli).

Gli altri prospetti non presentano motivi decorativi tranne il marcapiano ed il coronamento.

STRUTTURE SOTTERRANEE: Seminterrati

ARREDAMENTI: Pochi dell'epoca

DECORAZIONI INTERNE: Stucchi

DECORAZIONI ESTERNE: Lesene con capitelli ionici e composti con festoni, motivi geometrici, ferro battuto alle finestre

PAVIMENTI: Marmi e graniglia

TECNICHE MORALDI: In c.a. e strutture di tamponamento in mattoni

SCALE: 7 corpi scale collegano i vari piani

VOLTE + SOLAI: In c.a. e laterizi

COBERTURE: Piana e terrazze in c.a. e laterizi

PIANTA: Rettangolare

TIPOLOGIA EDILIZIA: CARATTERI COSTRUTTIVI

VINCIGLI: LEGGI DI TUTELA: D.M. n. 1497 approvato il 23-1-1976
P.R.G. E ALTRI: P.R.G. approvato il 15-12-1974

AUTORE: Ufficio Tecnico della Banca d'Italia

DIST. ORIGINARIA: Banca d'Italia

USO ATTUALE: " "

PROPRIETA': dello Stato

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE

La Banca d'Italia fu distrutta completamente dal terremoto che colpì la Città nel 1908. Subito dopo venne ricostruita provvisoriamente in eternit su di un locale in buona parte ricadente sul prolungamento di via Torione. L'area sulla quale doveva sorgere la Banca era frastionata in diverse proprietà, e per le difficoltà incontrate nell'acquisto dello varie particelle la costruzione subì un notevole ritardo.

Nell'agosto del 1925, quando la costruzione era quasi ultimata, scoppiò un incendio che distrusse la sede provvisoria e si dovette provvedere a trasferire gli uffici prima nella sede del Banco di Napoli e poi subito dopo nel palazzo della Banca ultimato.

Il costo dell'edificio fu di otto-nove milioni.

SISTEMA URBANO. Sorge tra quattro percorsi di cui uno principale (corso Garibaldi) e tre secondari (via Palomella, via Saleuco e via B. Casagrande).

RAPPORTI AMBIENTALI. L'edificio sorge lungo il corso Garibaldi che è l'arteria principale della città. Gli edifici adiacenti (viale Verdi, Palazzo Verdi, ecc.) pur essendo stati costruiti nello stesso periodo presentano caratteristiche architettoniche diverse ma non alterano i rapporti volumetrici. Alcuni interventi contemporanei (Cinema Orchidea - Palazzo Caminitti) hanno alterato questo equilibrio.

BIBLIOGRAFIA

- Alighieri - Taverriotti
 Baratta
 R. Legnani
 G. Valentini
- Reggio 1908 - 1968 R.C. 1968
 - Cattedrale di Santa Maria del Carmine - Reggio
 - Immagine di una città - R.C. 1977
 - Nel ventiduesimo - 28 dicembre 1933 - La ricostruzione di Reggio - R.C. 1933 - pag. 119

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO							DATA DI RILEVAMENTO							DATA DI RILEVAMENTO						
	O	R	M	C	P	R		O	R	M	C	P	R		O	R	M	C	P	R	
STRUTTURE SOTTERRANEE		X																			
STRUTTURE AEREE		X																			
CONCRETE		X																			
PIUMI		X																			
USCITE E INGRESSI		X																			
PAVIMENTI		X																			
DECORAZIONI		X																			
PARANETI		X																			
INSTRUMENTI		X																			
INSTRUMENTI		X																			

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE:

Allegati 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CIST, MA, RA, OA, SM, ID,)

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

Archivi: del Comune di Reggio Calabria - Fascicolo 36

COMPILATORE DELLA SCHEDA

Emilio Zappà
Roberto Zappà

VISTO DEL SOTTOSCRITTORE:

IL SOFFRINTENDENTE
(Dott. Arch. Aldo Cacciatelli)

DATA:

REVISIONI