

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE


 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI  
 DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

N.

CODICI

18/00009950

ITA:

 SUPERINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI  
 ARTISTICI E STORICI DELLA CALABRIA - COSENZA

CALABRIA

1201120 Roma, 1975 - In. Polig. Stato - S. n. 100-000

DESCRIZIONE:

PROVINCIA E COMUNE: RC-Gerace

LUOGO: Piazza Duomo (ex P.za Vittorio S. III) Via M. Buonarroti

OGGETTO: Palazzo Vescovile

CATASTO: F. 24 part. 557

CRONOLOGIA: Sec. XVII

AUTORE: Ignoto

DEST. ORIGINARIA: Sede Vescovile

USO ATTUALE: Nessuno

PROPRIETA': Ecclesiastica

 VINCOLI LEGGI DI TUTELA: L. 29/6/39 D.M. 23/1.76 D.M. 14/1/69  
 P.R.G. E ALTRI: Pdip. 19/9/77

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: Rettangolare

COPERTURE: Tegole

VOLTE e SOLAI: Rifatti in C.A.

SCALE: Interne di accesso al piano superiore

TECNICHE MURARIE: Mista pietra e mattoni (pietre squadrate  
paraste d'angolo in pietra squadrate)

PAVIMENTI:

DECORAZIONI ESTERNE: Portale in pietra, Stemma Vescovile

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE:

All'edificio, a pianta rettangolare con un cortile esterno cinto da un alto muro, si accede dal sottopassaggio attiguo all'abside della Cattedrale.

L'interno è inaccessibile per i restauri in corso.

L'esterno presenta pochi elementi decorativi nei riquadri superstiti di alcune finestre (su via Buonarroti), in pietra lavorata e nel portale di ingresso anch'esso in pietra con decorazioni alla base, ai lati e nella chiave dell'arco.

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: *n. 1*

FOTOGRAFIE:

*N° 2-7*

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

Rilievo eseguito dal Centro Studio A. e R. di Reggio Calabria  
per conto della Soprintendenza.

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

*R.M. Cagliostro Matrone*



VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

IL SOPRINTENDENTE  
(Dott. Arch. Aldo Ceccarelli)

*Aldo Ceccarelli*

REVISIONI:

DATA:

*Dicembre 1978*

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

Erretto in periodo barocco conserva ancora nell'esterno alcune caratteristiche decorative tipiche dello stile della epoca. Stemmi Vescovili, preziose suppellettili, arredi e una ricca cappella con altare marmoreo decoravano i locali, oggi in corso di restauro, dopo un lungo periodo di abbandono, durante il quale la sede episcopale è stata trasferita a Locri. Il Pacichelli alla fine del 600 nota che a Gerace "numero vi uffizia il Clero", e nel disegno dell'abitato allegato al suo libro indica con il n° 2 il "Vescovato" intendendo con questo nome l'intero complesso costituito dalla Cattedrale dal Seminario e dall'Episcopio. Il Vescovo Ildefonso del Tufo, olivetano (1730-1748) aveva acquistato numerose opere d'arte tra cui un meraviglioso arazzo.

---

SISTEMA URBANO:

Piazza, strada

---

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'edificio costituisce un grosso corpo unico di forma rettangolare irregolare con i volumi della Cattedrale e dell'Episcopio cui è attiguo.

---

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

Stemmi

