


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI		REGIONE	N.				
CODICI	18/000 23429	ITA:	Soprintendenza per i Beni A.A.A.S. della Calabria -Cosenza-	14	Calabria					
PROVINCIA E COMUNE: Prov. RC -Comune di S. Giovanni di Gerace - LUOGO: Centro storico - OGGETTO: Chiesa de S. Giovanni Battista - CATASTO: Foglio n°14, part. D - CRONOLOGIA: XVII secolo - AUTORE: Maestranze locali - DEST. ORIGINARIA: luogo di riunione e di culto - USO ATTUALE: luogo di riunione e di culto - PROPRIETA': Ecclesiastica - VINCOLI LEGGI DI TUTELA: Art. 4 legge n° 1089 del 1-6-1939- P.R.G. E ALTRI:			DESCRIZIONE: (5405237) Roma, 1975 - Ed. Poligr. Stato - S. n. 400.000 La chiesa di S. Giovanni Battista si trova nel centro storico del paese di S. Giovanni di Gerace. Ha forma rettangolare, navata unica ed abside semicircolare dentro il quale trova posto l'altare maggiore, sorretto da una ricca edicola, custodia della statua lignea del Battista, pregevole statua del '700, scolpita a tutto tondo, opera di artista napoletano che è stata restaurata nel 1944 da F. Salerno. Tra l'altare e la navata vi è una balaustra. L'arco trionfale è a tutto sesto con iscrizioni e decorazioni con stucchi ed intonaci. Dentro la chiesa si conservano varie tele, tra cui: S. Giovanni nel deserto, della seconda metà dell'ottocento S. Francesco di Paola, tela settecentesca restaurata nel 1845; l'Assunta dipinta ad olio su tela, opera di artista meridionale, datata 1875. A destra dell'ingresso vi è una porticina da cui si accede alla torre campanaria, sotto a sinistra una scalletta in muratura porta al cantoria. L'esterno è decorato in stile barocco, con motivi di ispirazione sorreca, opera del capomastro locale R. Paça. Nel frontone poi, vi è un medaglione contenente rilievo iscritto del l'Agnus Dei.							
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI										
PIANTA: Rettangolare -										
COPERTURE: A falde inclinate con tegole curve con roditura in legno;										
VOLTE o SOLAI: solai in legno;										
SCALE: interne di accesso alla torre campanaria e alla cantoria;										
TECNICHE MURARIE: pietrame, mattoni e selta;										
PAVIMENTI: in graniglia non originari;										
DECORAZIONI ESTERNE: portale, frontone, le sene e stucchi;										
DECORAZIONI INTERNE: stucchi, intonaci;										
ARREDAMENTI: statue, tele, arredi sacri;										
STRUTTURE SOTTERRANEE:										

La chiesa di S. Giovanni Battista si trova nel centro storico del paese di S. Giovanni di Gerace. Ha forse vissuto la stessa storia di tantissime chiese le cui origini si perdono lontane nel tempo.

E' stata eretta nel secolo XVII nella pertinenza della corte feudale dei Baroni di Grotteria, su di una base sicuramente medioevale. Ha poi seguito una trafila comune fatta di distruzioni edidricostruzioni. Il terremoto del 1783 la Danneggio', ma nel 1961 fu restaurata, ma ancora il movimento tellurico del 1908 la danneggiò e ultimamente nel 1952 fu restaurata.

SISTEMA URBANO:

Inserita perfettamente nel tessuto del vecchio centro storico.

RAPPORTI AMBIENTALI:

La chiesa si affaccia con la sua facciata principale sulla strada che porta alla parte alta del paese.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

Lapide in ricordo dei lavori eseguiti da R. Pata nel 1952.

Restauri di tipo conservativo in epoche successive di cui sopra.

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 1984						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE	X																	
COPERTURE	X																	
SOLAI	X																	
VOLTE E SOFFITTI			X															
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI			X															
FARMENTI																		
INTONACI INT.			X															
INFISSI			X															

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI: 1-2-3-4-5-6-

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:
Foglio numero 14, part. D; Comune S. Giovanni di Cerace

FOTOGRAFIE:
Numero 5 fotografie-

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE: _____

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:


RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:
Arch. Raspa Nirella

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:
IL SOPRINTENDENTE
(Dott. Arch. Aldo Ceccarelli)
Aldo Ceccarelli

REVISIONI:

DATA: 27-11-1984



A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

N.

18/000 23429

ITA:

Soprintendenza per I Beni A.A.A.S. della

Calabria - Cosenza -

Calabria

ALLEGATO N. I Fotocopia foglio di mappa n° 14, part. D -Comune di S. Giovanni di Gerace -

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)