

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	18/0023432	ITA:	Superintendenza per i Beni A.A.A.A. della Calabria Calabria - Catanzaro -	14	
PROVINCIA E COMUNE: Prov RC - Comune di Siderno.-			DESCRIZIONE:		
LUOGO: Siderno Superiore; Via S. Carlo-			(1401227) Roma, 1975 - Ed. Polig. Stato - S. n. 400.000		
OGGETTO: Chiesa di S. Carlo;			La chiesa di S. Carlo sorge nel centro storico di Siderno Superiore, un piccolo centro, di origini antichissime, alle spalle di Siderno.		
CATASTO: Foglio 14 - Part. B-			La costruzione di cui non si conosce l'epoca della prima edificazione è oggi in uno stato di abbandono totale. Il tetto è parzialmente caduto insieme a parte del solaio in legno, accelerando il processo di deterioramento delle parti interne. Così gran parte del pavimento si è spaccato e ricoperto da macerie e da erbacce. Anche la Cantoria è crollata e restano solo i pilastri in muratura e le travi in legno che la sorreggevano.		
CRONOLOGIA: Probabile XVII Secolo-			La chiesa è a navata unica ed a forma rettangolare, l'altare maggiore è sopraelevato di tre gradini rispetto al piano del pavimento, che in cotto. Occupa quasi tutta la parete di fondo, è in muratura abbellita da stucchi e fregi, con al centro una corniciatura che accoglieva una tela, ora scomparsa.		
AUTORE: Ignoto-			A fianco vi è una porta che conduce a quella che era stata la sagrestia, ora rovinata.		
DEST. ORIGINARIA: Inogo di riunione e di culto -			Al centro della parete, sempre sullo stesso lato, vi un piccolo vano, con volta a crociera, illuminato da una piccola finestrella in cui è racchiuso un altare, diviso dal corpo centrale della chiesa da una balaustra in ferro battuto. In quest' altare c'è una lapide con data 1830, ed ai piedi del e stesso si può vedere una cavità di dimensioni contenute, oggi quasi completamente riempita dalle macerie, il cui uso passato non è del tutto chiaro.		
USO ATTUALE: Stato di abbandono -			Sulla parete opposta, vi è solo una porta di ingresso secondaria.		
PROPRIETA': Ecclesiastica -			L' esterno è decisamente più imponente, con un imponente portale in pietra tufacea.		
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: Art. 4, legge n° 1089, dell' 1-6-1939 - P.R.G. E ALTRI					
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA: Rettangolare -					
COPERTURE: a falde, con orditura in legno, tegole curve -					
VOLTE o SOLAI: Solaio in legno -					
SCALE: Piccola scala interna di accesso alla cantoria -					
TECNICHE MURARIE: Muratura di petrame e malta -					
PAVIMENTI: In cotto -					
DECORAZIONI ESTERNE: Elementi decorativi a rilievo in mattoni - Massiccio portale in tufo.-					
DECORAZIONI INTERNE: Decorazioni cromatiche e stucchi.-					
ARREDAMENTI: -					
STRUTTURE SOTTERRANEE: Piccola grinta, parzialmente ricoperta dalle macerie, sotto l'altare lungo la parete destra.					

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

Sulle vicende storico costruttive della Chiesa di S. Carlo, nel vecchio paese di Siderno Superiore, piccolo centro alle spalle della cittadina di Siderno Marina in provincia di Reggio C. , non ci è possibile sapere niente di sicuro, per la solita cronica mancanza di notizie certe o comunque scritte di cui potersi fidare. La chiesa nelle forme in cui ci è pervenuta è decisamente barocca ma probabilmente essa non è che l'ennesima ricostruzione dell' edificio, che come spesso avveniva era ricostruito, in forme e stili diversi, ma nello stesso sito.

La stessa costruzione non ci è di grande aiuto, e vi possiamo trovare solo alcune date: una 1650 nell' altare laterale, un'altra incisa in una piccola lapide in marmo bianco aggiunta sopra il portale principale, memoria del priore F. Calauti 1654. Forse esse segnano dei lavori di restauro oppure sono state poste per altro?

All' interno si conserva una lapide a ricordo di Aristide Cataldo Bello, posta dalla Confraternita S. Carlo Borromeo: 6-9-1946. Almeno quest'ultima serve a farci sapere che fino a qualche decennio addietro la chiesa era viva.

SISTEMA URBANO: La Chiesa si trova nel centro storico del paese, lungo Via S. Carlo e si affaccia su di una piccola piazzetta con belvedere, da cui si domina la costa sottostante.

RAPPORTI AMBIENTALI:

L' edificio è perfettamente inserito nel tessuto edilizio del paese.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

Lapide sulla parete destra e sul portale principale, di cui sopra .

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

Tracce di restauri di incerta datazione, in gran parte danneggiati dallo stato generale di abbandono in cui versa la chiesa. Sulla parte alta del muro della facciata principale dal lato interno, si può leggere la data : 1915 che forse è la data dei lavori dopo il terremoto del 1900.

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 1984						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE						X												
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE						X												
SOLAI						X												
VOLTE E SOFFITTI						X												
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI				X														
PARAMENTI				X														
INTONACI INT.				X														
INFESSI						X												

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

1-2-3-4-5-6-

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

Siderno

Fotocopia foglio di mappa n°15, Comune di

FOTOGRAFIE:

n° 5 fotografie.

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Arch; Nasya Sirella

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

IL SOPRINTENDENTE
(Dott. Arch. Aldo Ceccarelli)

Aldo Ceccarelli

REVISIONI:

DATA:

17/11/1984

