

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	48/00006881	ITA:	SOPRINTENDENZA MONUMENTI E GALLERIE Cosenza	14	CALABRIA
PROVINCIA E COMUNE: REGGIO CALABRIA			DESCRIZIONE:		
LUOGO: Via Miraglia			Organismo a pianta rettangolare a due piani con seminterrato, con cortile centrale.		
OGGETTO: PALAZZO INTENDENZA DI FINANZA			Il prospetto principale su via Miraglia si struttura con un corpo centrale fortemente sporgente su cui si apre il portone d'ingresso (preceduto da una scala d'invito) ed al piano superiore una grande finestra in asse.		
CATASTO: Foglio 127 part.67			Il piano terra è poco visibile per la presenza di una cortina d'alberi continua.		
CRONOLOGIA: 1919			Al piano superiore nei corpi laterali si semplificano i motivi ornamentali del corpo centrale (paraste composte e ricca cornice conclusiva) organizzando secondo un sistema di semplici lesene la campitura della parete, su cui si aprono le finestre; queste ultime richiamano motivi classici (finestre terminali).		
AUTORE: ING. MILACCI			L'atrio d'ingresso, riccamente decorato (con stucchi a motivi geometrici e floreali) presenta una doppia fila di colonne scanalate con capitelli particolari.		
DEST. ORIGINARIA: PALAZZO PER UFFICI			Lo scalone di forma quasi ellittica con ringhiera in ferro battuto a motivi floreali, in marmo; l'intero vano scala è riccamente decorato con stucchi.		
USO ATTUALE: PALAZZO PER UFFICI			Particolarmente interessante il cortile con scalone a doppia rampa di forma ellittica riprende sulle pareti gli elementi architettonici dell'esterno.		
PROPRIETA': DELLO STATO					
VINCOLI: LEGGI DI TUTELA D.M.n. 1497 approvate il 23-1-1976 P.R.G. E ALTRI P.R.G. approvato il 5-12-1974					
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA: RETTANGOLARE CON CORTILE CENTRALE					
COFERTURE: PIANA A TERRAZZO					
VOLTE + SOLAI: IN C.A. e LATERIZI					
SCALE: SCALONE A TRE RAMPE IN MARMO					
TECNICHE MURARIE: IN C.A. e STRUTTURE DI TAMPONAMENTO IN MATTONI					
PAVIMENTI: MARMI - GRANIGLIE					
DECORAZIONI ESTERNE:					
DECORAZIONI INTERNE: STUCCHI-COLONNE IN STUCCO-LESENE-PESTONI					
ARREDAMENTI: Scrivanie-Librerie-salotti-cassetterie-panche divano-con specchiera-lune-lampadari (originali)					
STRUTTURE SOTTERRANEE: Seminterrati.					

ALLEGATI

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE

ESTRATTO MAPPA CATASTALE Allegato 1

FOTOGRAFIE

FOTOGRAFIE Allegati 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13

DISEGNI E RELIEVI

MAPPE - RELIEVI - STAMPE

MAPPE

DOCUMENTI VARI Allegati 14-15-16.

ARCHIVI Archivio del Genio Civile di Reggio Cal.

RELAZIONI TECNICHE

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;):

COMPILATORE DELLA SCHEDA
Arch. Antonella Scaffidi-
Argentina

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

IL SOPRINTENDENTE
(Det. Arch. Aldo Caccarini)

REVISIONI

Arch. Antonella Scaffidi-Argentina

Delo Scaffidi

Data 25/05/1977

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE L'edificio che ospitava gli Uffici dell'Intendenza fu distrutto dal terremoto del 1908. Gli Uffici furono alloggiati provvisoriamente in una baracca. I lavori di costruzione del nuovo edificio furono iniziati nel 1913 e poté ospitare i suoi uffici nel 1919; contiene 110 vani. Il costo dell'opera fu di L. 1.250.000.-

SISTEMA URBANO Fra quattro strade, una principale (via Miraglia) e tre secondarie.

RAPPORTI AMBIENTALE L'edificio occupa un intero isolato; ha due ingressi di cui quello principale su via Miraglia. Dinanzi a tale ingresso si apre una traversa del Corso Garibaldi che accentua l'importanza data all'asse centrale dell'edificio (visibile così assialmente dal corso). L'intero edificio è circondato da alberi e da una inferriata; gli edifici circostanti sono quasi tutti contemporanei anche se hanno caratteri diversi.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI Sul prospetto principale due stemmi raffiguranti S. Giorgio protettore della Città di Reggio Cal. sormontato dalla corona Sabauda.

RESTAURI (tipi, materiali, opere).

BIBLIOGRAFIA

F. Aliquò - Taverri - Reggio 1908-1968 - R.C. 1968

Baratta - Catastrofe sismica Calabro-Messinese

B. Legnà - Immagine di una città - R.C. 1977

I. Principe - Città nuove in Calabria nel tardo '700 - Chiavari 1976

G. Valentino - Nel venticinquennio 26 Dicembre 1933 - La ricostruzione di Reggio - Reggio Cal. 1933, pag. 114

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE		X																
STRUTTURE MURARIE		X																
COPERTURE		X																
MURAI		X																
VOLTE E SOFFITTI		X																
PAVIMENTI		X																
DECORAZIONI		X																
PARAMENTI																		
INFRASTRUTTURE		X																
INVESTIMENTI		X																

OSSERVAZIONI: