REGIONE

cocci di cotto mediante una malta di tipo argillosa. blocchetti di selce posti in opera in maniera La Chiesa nelle sue parti rimanenti é costituita da irregolare senza alcun piano di posa, connessi da

come si può ancora notare sebbene sia notevolmente La parte laterale interna della Chiesa é intonacata,

tregio marginale di un affresco; lo strato superiore si presenta, invece, con colori più sbiaditi e tendenti al intensi e tendenti al rosso cupo, e pare che sia il presenti tracce di due strati di decorazioni: quello Nella parte interna dell'abside verso settentrione sono interiore, torse perché più protetto, ha colori più

ed é ripartito in tre ordini da due cordoli in laterizio: segnano i bordi in leggero rilievo. zoccolo realizzato, come la Chiesa, in selce e laterizi intonacata di bianco così come i cantonali che facciata una monofora a tutto sesto con cornice il primo e il secondo livello presentano in ogni

ottagonale costruita con abilità interamente con maestosa copertura: si tratta di una cuspide senso di slancio al campanile accentuato dalla La rastremazione del primo livello concorre a dare un

forma circolare, mentre quella centrale é di forma feritoie allineate di cui la superiore e l'inferiore di Ciascun spicchio, dai bordi rinforzati, presenta tre

angoli della facciata si ergono quattro pinnacchi in tocco di eleganza al campanile. pietra (uno per ogni angolo) che danno un ulteriore Alla base della cuspide in corrispondenza degli

	1		
			MAPPE
			MADDE.
ADDITAL SAZMED.			
MAPPE - RILIEVI - STAMPE	MAPPE - R		Proposit a Without: J-7-2
			DISECULE RILIEVI - 1-2-3
		0-11-12	FOTOGRAFIE: 1-2-3-4-5-6-7-8-3-10-11-12
IE:	FOTOGRAFIE:		ESIGNITO MAPPA CATASTALE:
THE FORTH DOCUMENTARIE:	Transfer and the second		DOTE LITTO MARTIN CATALOGUE
RIEERIMENTI ALLE EQUATI DOCUMENTA	RIFERIMEN		ALLEGATI:

Il campanile é attaccato alla Chiesa di San Sebastiano, sebbene secondo alcune fonti sembra sia stato realizzato in un

Nicola risalenti al XII secolo; mentre il campanile fu costruito nel XVII secolo in seguito a lavori di restauro che tempo successivo La Chiesa presenta delle peculiarità architettoniche analoghe a quelle riscontrate nelle vicine Chiese di S.Caterina e S.

riguardavano la Chiesa di San Sebastiano.

del restauratore o del costruttore e una data del XVII secolo. A conferma di ciò vi é una piccola targhetta posta sul prospetto occidentale sulla quale pare sia incisa in latino il nome

TEMA URBANO

abbandonato centro di Amendolea oggi ridotto ad un insieme di ruderi. mulattiera che collega il centro di Amendolea con il centro di Bova; sono comunque posti non lontani dal vecchio e Il campanile e ciò che rimane della Chiesa si affacciano su una strada vicinale ridotta a poco più di una

PPORTI AMBIENTALI

sulla quale esso poggia a circa 350 m. sul livello del mare. Il territorio circostante al campanile é caratterizzato dalla presenza di una grande fiumara che scorre alla base della roccia

dei paesaggi più selvaggi ed autentici della Calabria. La posizione é paesaggisticamente strategica: da un lato si può osservare la costa, mentre dall'altro si può osservare uno

Esso é posto comunque lungo un itinerario "religioso" poiché é preceduto, a circa 50 m, dalla Chiesa di S. Caterina ed é seguito, a circa 300 m, dalla Chiesa di S. Nicola

CRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI

incisa, più volte sfuggita al furto sulla quale pare ci sia una incisione in latino. Sulla facciata occidentale a livello della monofara del secondo livello sull'angolo nord-ovest c'é una targhetta quadrata

BIBLIOGRAFIA:

MINUTO D. - Catalogo dei Monasteri e di luoghi di culto tra Reggio e Locri, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1977 VALENTE G. - Dizionario dei luoghi della Calabria, Edizioni Frama's, Chiaravalle Centrale, 1973

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAM	DATA DI RILEVAMENTO	OLA				DATA DI RILEVAMENTO	VAMI	OIN				DAT RIL	DATA DI RILEVAM		OLNE	DATA DI RILEVAMENTO	OTNE
	0	В	мс		P	R	0	В	M C P	С	_	R O	0		æ	B M	B M C	BMCP
STRUTTURE SOTTERRANEE											-			1000				
STRUTTURE MURARIE		+	+	-	4	-			1									
COPERTURE				-		-	-											
SOLAI				-	-	-	1											
VOLTE E SOFFITTI																		
PAVIMENTI				-											(a)	Carl		
DECORAZIONI						1												
PARAMENTI .						-												
INTONACI INT.				-														
INFISSI												2						

OSSERVAZIONI:

La base dell'angolo compreso tra il lato C e il lato D si trova in grave stato di degrado.