



CODICI

18/000 10010

ITA:

SOPRINTENDENZA MONUMENTI GALLERIA COSENZA

14

CALABRIA

10

PROVINCIA E COMUNE: REGGIO CALABRIA

LUOGO: CORSO GARIBALDI

OGGETTO: CHIESA EVANGELICA

CATASTO: EX FOGLIO 124

CRONOLOGIA: 1920 / 1930

AUTORE: ARCHITETTO POMPILIO SEBO

DEST. ORIGINARIA: EDIFICIO PER IL CULTO

USO ATTUALE: EDIFICIO PER IL CULTO

PROPRIETA': MISSIONE EVANGELICA BATTISTA IN ITALIA

VINCOLI LEGGI DI TUTELA: b.H. n° 1497 approvato il 23-1-1976
P.R.G. E ALTRI: P.R.G. app. il 5-12-1974

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: RETTANGOLARE A TRE NAVATE

COPERTURE: A TETTO CON SOLAIO IN C.A.

VOLTE o SOLAI: IN C.A. E LATERIZI

SCALE: LATERNA IN MARMO

TECNICHE MURARIE: IN C.A. E STRUTTURE DI TRASPONIMENTO IN MATTONI

PAVIMENTI: IN MARMO

DECORAZIONI ESTERNE: SGGI EVANGELICI IN CERRO

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI: SACRI

STRUTTURE SOTTERRANEE: SEMIINTERATI

DESCRIZIONE:

(3603219) Roma, 1971 - Ist. Poligr. Stab. S. n. 488.000

LA FACCIATA PRINCIPALE, ^{sul} CORSO GARIBALDI, PRESENTA UN PORTONE CENTRALE, SORMONTATO DA UNA LUNETTA E DA UN TIMPANO, AFFIANCATO DA DUE PORTONI PIU' PICCOLI, ANCHE'ESSI SORMONTATI DA LUNETTE. SOPRA IL TIMPANO SI AFFACCIA UNA FINESTRA TRIFORA CON COLONNINE ED ARCHI STROMBATI, MENTRE AL DI SOPRA DEI PORTONI PIU' PICCOLI SI NOTANO DUE FINESTREMI AD ARCO, CON COLONNINE E VETRI POLICROMI. COMPLETA SUPERIORMENTE L'EDIFICIO UNA SERIE DI FERITORIE SORMONTATE AI LATI, DA ELEMENTI A TORRE. LA FACCIATA LATERALE, SULLA VIA XXIV MAGGIO, PRESENTA AMPI FINESTRONI, CON ARCHI STROMBATI E VETRI POLICROMI, AL DI SOPRA DEI QUALI SI AFFACCIA UNA SERIE DI FINESTRE AD ARCO. ALL'ALTEZZA DELL'ALTAREMI SEMPRE SULLA FACCIATA, SI NOTA UN FINESTRONE A VETRI POLICROMI

IL PROGETTO FU' APPROVATO IL 31 AGOSTO 1920.

LA COSTRUZIONE RUSTICA FU' ULTIMATA NEL 1922 .

I LAVORI FURONO INTERROTTI PER TRE ANNI DOPO RIPETUTI INVITI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA I LAVORI RIPRESERO E FURONO PORTATI A TERMINE NEL 1930.

SISTEMA URBANO:

SORGE AD ANGOLO ^{tra}PERCORSO PRINCIPALE (CORSO GARIBALDI) ED UNO SECONDARIO (VIA XXIV MAGGIO

RAPPORTI AMBIENTALI:

SORGE NEL CENTRO DELLA CITTA' COME CHIESA EVANGELICA PIU' IMPORTANTE, CON SEDE DEL PASTORE.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

BIBLIOGRAFIA:

ALICÒ^u / TAVERNITI / REGGIO 1908 / 1968 RC. 1968.

BARATTA CATASTROFE SISMICA CALABRO MESSINESE

BRUTTIUM IV 1973.

R. LAGANA^a IMMAGINE DI UNA CITTA^a RC. 1977

G. VALENTINI NEL VENTISINNIANNO / 28 DICEMBRE 1933 LA RICOSTRUZIONE DI REGGIO 1933.

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO dic. 1978						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						OSSERVAZIONI:
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	
STRUTTURE SOTTERRANEE			X																
STRUTTURE MURARIE			X																
COPERTURE			X																
SOLAI			X																
VOLTE E SOFFITTI			X																
PAVIMENTI			X																
DECORAZIONI			X																
PARAMENTI																			
INSEGNI INT.			X																
INFISSI			X																

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-
12-13-14

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI: DEL COMUNE DI REGGIO CAL FASC. 34

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Rossini Francesco

DATA:

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE:

IL SOPRINTENDENTE
(Dott. Arch. Aldo Coccarelli)

Aldo Coccarelli

REVISIONI: