

14/00076004

ITA:

11

MOLISE

PROVINCIA E COMUNE:

CB

BEPINO

LUOGO:

CONTRADA CANTONI

OGGETTO:

ABITAZIONI rurali

CATASTO:

Foglio n° 4. p. 226-227-228

CRONOLOGIA:

1800-1800

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA:

Abitazione (della)

USO ATTUALE:

edificio isolato agricolo

PROPRIETA':

Privata

VINCOLI

LEGGI DI TUTELA:

P.R.C. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA:

Anticamera

COPERTURA:

Mista con cotti.

VOLTE E SOLAI:

Piano terra volte a botte, in ferro, piano primo a
legno e in laterizi.

SCALE:

Esterne

TECNICHE MIGLIORIE:

Manutenzione in pietra calcarea.

PAVIMENTI:

In cotto e motturi.

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE:

DESCRIZIONE:

Fabbricato ~~scoperto~~ ~~antico~~ articolato,
su due piani. Solo alcune di cui una
vedute in bottoni di pietra ed una mura
intorno. Il piano terra è coperto da
7 vani non tutti comunicanti. Tre di
loro. Il primo piano con alcune delle
solo alcune (parte del fabbricato) è
diviso in 5 vani non tutti comunicanti.
L'altro con il fabbricato ^{regolare} il primo piano
due vani non comunicanti edili e
piante. Le facciate principali ~~del~~ ~~con~~ ~~del~~
risultano ~~da~~ ~~la~~ ~~parte~~ ~~di~~ ~~costruzione~~ ~~struttura~~
alle estremità di cui grande, il primo piano,
per il resto 13 e un tronco di murata
esterna, e i portici di ingresso e le
finestre sono fiancati da blocchi di pietra
liscia.
Finestre e portici di ingresso presentano
mancanze in pietra.

L'edificio ora visto sia di nuovo ingrandito che di una parte anteriore ha prospetto sud.
 Negli ultimi anni si è appunto provveduto a ridurne la su chiese gre. ~~da~~
~~con~~ ~~la~~ ~~chiesa~~ ~~gre.~~ ~~da~~ ~~la~~ ~~chiesa~~ ~~gre.~~

SISTEMA URBANO:

Edificio inserito in un castello di case sparse.

RAPPORTI AMBIENTALI:

La costruzione sorge su un terreno in lieve pendio, con una macchia d'alberi su di
 della e in posizione dominante.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMI - GRAFFITI:

Consolidamento statico di una parte dell'edificio, rimanendo spiccato -

BIBLIOGRAFIA

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 3/4/68						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	G	P	R	O	B	M	G	P	R	O	B	M	G	P	R
STRUTTORE SULLERAPPE		X																
STRUTTORE MURALE		X																
COSTRUTTORE				X														
SOLAI		X																
MURALE X SOSTEGNO		X																
PAVIMENTO				X														
DECORAZIONE																		
PARCHETTO																		
OGGETTI INT.				X														
INTEGRI				X														

OSSERVAZIONI

L'edificio sta facendo in condizioni generali non cattive, in quanto una parte è stata rimasta, mentre la rimanente parte, rimane un intero sito al 1° piano non delle parti preoccupazioni di natura statica -

ALLEGATI:	REFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
ESTRATTO MAPPA CATASTALE:	FOTOGRAFIE:
FOTOGRAFIE: <i> Vedute varie inverte della casa-biblioteca fotografica allegata</i>	
DISegni e RILIEVI: di. 1 <i>Planimetria (cattedra) e pianta capellina.</i> di. 2 <i>Pianta piano terra, piante first floor</i> di. 3 <i>Progetti</i> di. 4 <i>Sezioni X-X; Y-Y.</i>	MAPPE - RILIEVI - STAMPE
MAPPE:	
DOCUMENTI VARI:	ARCHIVI
RELAZIONI TECNICHE:	
REFERIMENTI ALTRE SCHEDA (CSU; MA; RA; OA; SM; D;):	

COMPILATORE DELLA SCHEDA: <i>Enrico P. Basso</i>	VISTO DEL SOPRINTENDENTE:	REVISIONI
DATA: <i>13-3-79</i>		