


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
COGIC2	14/00107621	ITA:		11	NOLISE
PROVINCIA E COMUNE: <i>S. ELENA / IS</i>			DESCRIZIONE: <small>(1981/1971 Roma, 1971 - In. Polig. Stato - S. G. 48/49)</small>		
LUOGO: <i>SR, Sul confine fra le parrocchie di Isernia e Casamassima</i>			Villino rustico isolato (km. distante da S. Elena, al confine con la parrocchia di Isernia con Casamassima).		
OGGETTO: <i>"Villino rustico."</i>			Di particolare interesse lo facciata principale, per la presenza delle decorazioni e l'usanza per la zona. Solo su terreno		
CATASTO:			irregolare verso una macchia, e a pochi metri dalla strada provinciale Spinetto-S. Elena;		
CRONOLOGIA: <i>Fine 800</i>			presente		
AUTORE:			contenutissima architettura tipo-		
DEST. ORIGINARIA: <i>Abitazione con numero annessi e colonnata finale</i>			della facciata principale e		
USO ATTUALE: <i>Residenza Litta</i>			ornabile in forme raccolte con		
PROPRIETA': <i>Privata</i>			trifora e due sculture ad		
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: <i>P.R.O. E ALTRI:</i>			altorilievo. L'entrata del Villino		
TIPOLOGIA EDILEZA - CARATTERI COSTRUTTIVI			presenta una copertura a terrazzo		
PIANTA: <i> Rettangolare</i>			sormontata da una serie di		
COBERTURE: <i> Padiglione</i>			colonne e capitelli, con sopra		
VOLTE + SOLAI: <i> Doppia volta, Portelle in ferro e laterizi</i>			dei fregi che raffigurano divini		
SCALE:			spinti, alati - la copertura e		
TECNICHE MURARIE: <i> Mur maestri in pietra squadrata e mur di fine in laterizi</i>			pachiploca in fregate maripha		
PAVIMENTI: <i> Proprieta' sul progetto principale</i>			ci - I piani del seminterrotto		
DECORAZIONI ESTERNE:			e del piano abitato. Completata		
DECORAZIONI INTERNE:			la struttura - Il piano e		
ARREDAMENTI:			costituito da 4 ambienti.		
STRUTTURE SOTTERRANEE:					

L'edilizia era ed è tuttora abitato. Campi erano poco fertili e non
 si trovavano più animali - I locali vengono usati per alcune fiere - Ora il tutto
 non appartiene al complesso degli abitanti -

SISTEMA URBANO:

Edificio isolato

RAPPORTI AMBIENTALE

L'Edificio non si ha fatto rapporto di una relazione ufficiale -
 Poco distante al centro della base con un solo - - -

SCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI

L'esiguità restauca in massa 1330 circa,
 investimenti esterne a cap. belli

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI REALIZZAMENTO 2011/12					DATA DI REALIZZAMENTO					DATA DI REALIZZAMENTO				
	O	B	M	C	F	O	B	M	C	F	O	B	M	C	F
STRUTTURE ANTICHITARRE															
STRUTTURE NUMARIE		X													
CONTENITORI			X												
MOLE		X													
TORRE E SOFFITTI		X													
ALZAVANTI		X													
DECORAZIONI			X												
FRAMMENTI															
STRUTTURE INT.															
INTERRI			X												

OSSESSIVAZIONE:

Edificio in buona stato di conservazione
 ma le parti *refrattarie*

L.

ALLEGATI: SCHEDE

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE: ~~24-5~~ *Al. del vedute d'insieme
Al. 3 Particolare
Al. 4 Particolare fontana.*

DISEGNI E RELIEVI: *Espositi su unica foglia.
A5 Piano semisprofondito
Piano rialzato
Prospetto principale e fianco*

MAPPE:
Al. 6 Joints 164.

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

REFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CA; BA; BA; BA; SM; D;.....):

REFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RELIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

*Carro
Fondatore -*

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA: *27/9/1978*