



REGIONE MOLISE



Gruppo Nazionale per la  
Difesa dai Terremoti

P.O.P. MOLISE 1994-1999 ? MISURA 6.4 - RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEI CENTRI STORICI E DEGLI EDIFICI DI CULTO  
DELL'AREA DEL MATESE NELLA REGIONE MOLISE

**CATALOGO DEI BENI  
DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO E AMBIENTALE**

Check_list	Zona A		
<i>Denominazione</i>	<b>CHIESA DI S. MARIA DEGLI ANGELI</b>	<i>Diocesi</i> : CAMPOBASSO-BOJANO	
<i>Comune</i>	<b>COLLE D'ANCHISE</b>	<i>Provincia</i> : CAMPOBASSO	<b>Cod. ISTAT 70020</b>
<i>Località</i>	<b>CENTRO STORICO</b>		
<i>Cartografia di riferimento</i>	<b>Catastale</b>	<i>Foglio n.</i>	<i>particella</i>
<i>Localizzazione sistema insediativo</i>	<b>URBANO</b>	<i>Codice Maris</i>	<b>2 1 7</b>
			
<i>Datazione</i>	<i>Consistenza</i>	<i>Larghezza (m)</i> 19.60	<i>Lunghezza (m)</i> 29.70
			<i>Altezza (m)</i> 14.00
<b>XIV secolo</b>			
<i>Note storiche</i>	Fu danneggiata dal sisma del 1805, fu rucostruita ex-novo nelle superbe forme odierne. Notevole è l'altare maggiore in marmi policromi. Conserva tre dipinti di Amedeo Trevisonno: l'Ultima Cena, l'Assunzione, l'Ascensione.		
<i>Posizione</i>	<b>Un lato a contatto</b>	<i>Accessibilità del sito</i>	<b>Con auto difficile</b>
<i>Morfologia</i>	<b>Pendio</b>	<i>Accessibilità edificio</i>	<b>Custodita</b>
<i>Destinazione</i>	<b>Edifici per il culto</b>		
<i>Utilizzazione</i>	<b>Utilizzato</b>	<i>Conservazione</i>	<b>Buona</b>
<i>Proprietà</i>	<b>Ecclesiastica</b>	<i>Vincoli</i>	<b>Nessuno</b>
<i>Codice TCI</i>	<b>Citato</b>	<i>Tutela territoriale</i>	<b>Nessuna</b>