



REGIONE MOLISE





Gruppo Nazionale per la
Difesa dai Terremoti

P.O.P. MOLISE 1994-1999 ? MISURA 6.4 - RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEI CENTRI STORICI E DEGLI EDIFICI DI CULTO
DELL'AREA DEL MATESE NELLA REGIONE MOLISE

**CATALOGO DEI BENI
DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO E AMBIENTALE**

Check_list	Zona A		
Denominazione	CHIESA DI S. SISTO	Diocesi : CAMPOBASSO-BOJANO	
Comune	COLLE D'ANCHISE	Provincia: CAMPOBASSO	Cod. ISTAT 70020
Località	CENTRO STORICO		
Cartografia di riferimento	Catastale	Foglio n.	particella
Localizzazione sistema insediativo	URBANO	Codice Maris	2 1 7



Datazione	Consistenza	Larghezza (m) 8.10	Lunghezza (m) 18.00	Altezza (m) 8.50
XVI secolo				
Note storiche	Ex-convento domenicano. Documentata da bolle episcopali del 1500. Del 1701 è l'acquasantiera in pietra nella cui parte concava vi è scolpito un persce.			
<i>Posizione</i>	Un lato a contatto	<i>Accessibilità del sito</i>	Con auto difficile	
<i>Morfologia</i>	Pendio	<i>Accessibilità edificio</i>	Custodita	
<i>Destinazione</i>	Edifici per il culto			
<i>Utilizzazione</i>	Utilizzato	<i>Conservazione</i>	Buona	
<i>Proprietà</i>	Ecclesiastica	<i>Vincoli</i>	Nessuno	
<i>Codice TCI</i>	Citato in grassetto	<i>Tutela territoriale</i>	Nessuna	