

	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI UFFICIO CENTRALE PER I BENI A.A.A.S. - I.C.C.D.	REGIONE	N.	
DICI	01/000 46086	ITA:	SOPRINTENDENZA B.A.A.	66	PIEMONTE	3
PROVINCIA E COMUNE: TO MEANA LUOGO: PIAN BUVET. - OGGETTO: Casa cantoniera. CATASTO: F° 17 (1927), part. 23. CRONOLOGIA: 1886. AUTORE: Genio Militare Regio Eseeecito. DEST. ORIGINARIA: Casa Cantoniera. USO ATTUALE: Casa cantoniera? PROPRIETÀ: VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI:			DESCRIZIONE: Monolocale per deposito attrezzi, prospette a nord est con porta d'ingresso che si affaccia direttamente sulla strada da cui è separata dalla cunetta.			
PIANTA: Quadrata.						
NUMERO DEI PIANI: Uno.						
COPERTURE: A capanna con manto in lose.						
VOLTE o SOLAI: a nudo tetto.						
SCALE:						
TECNICHE COSTRUTTIVE: Murature di pietra e calce.						
PAVIMENTI: Battuto di cemento.						
DECORAZIONI ESTERNE:						
DECORAZIONI INTERNE:						
ARREDAMENTI:						
STRUTTURE SOTTERRANEE:						

Elevata con funzione di piccolo magazzino attrezzi per manutenzione della strada militare, venne abbandonata nel 1943. Caduta in rovina venne ristrutturata a cura dell'Amministrazione Provinciale di Torino.

SISTEMA URBANO:

Fabbricato isolato ai margini della strada carrozzabile.

RAPPORTI AMBIENTALI:

Bosco di conifere (larici) di mezza montagna; progressiva della strada circa KM 6.151.
Quota m 1150 s.l.m.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

Sopra la porta d'ingresso pietra incisa con la scritta QUOTA M^{TRI} 1150
evidenziata con vernice nera.

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 30.6.91						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE		X																
STRUTTURE MURARIE		X																
COPERTURE		X																
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI																		
PAVIMENTI		X																
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.		X																
INFISSI		X																

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

1

FOTOGRAFIE:

2

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:


2 - Il fabbricato visto da nord nord ovest.

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Patria Pier Luca



VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA:

30 giugno 1991