


	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI UFFICIO CENTRALE PER I BENI A.A.A.S. - I.C.C.D.	REGIONE	N.	
CI	01/000 46088	ITA:	SOPRINTENDENZA B.A.A.	66	PIEMONTE	5
PROVINCIA E COMUNE: TO MEANA LUOGO: CIAPIN OGGETTO: Muro di sostegno di tornante di strada rotabile. CATASTO: F° 17 (1937), part. BB. CRONOLOGIA: 1886 AUTORE: Genio Militare Regio Esercito. DEST. ORIGINARIA: Muro di sostegno. USO ATTUALE: Muro di sostegno. PROPRIETÀ: VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI:			DESCRIZIONE: E' unatra le più impnenti tre le numerose opere di sostegno che caratterizzano la parte inferiore della strada. A valle il muro di sostegno si raccorda senza discontinuità con il muro a monte, che a sua volta serve da appoggio del muro di sostegno inferiore del tornante superiore. Al termine della livelletta inferiore e all'inizio di quella superiore il piano viabile è protetto da parapetti.			
PIANTA:						
NUMERO DEI PIANI:						
COPERTURE:						
VOLTE o SOLAI:						
SCALE:						
TECNICHE COSTRUTTIVE:						
PAVIMENTI:						
DECORAZIONI ESTERNE:						
DECORAZIONI INTERNE:						
ARREDAMENTI:						
STRUTTURE SOTTERRANEE:						

(4605530) Roma, 1984 - I.P.Z.S. - S.

Secondo la tradizione orale l'impresa appaltatrice non fu in grado di eseguire il lavoro secondo quanto stabilito dal capitolato, fatto rigorosamente osservare dall'ufficiale del Genio direttore dei lavori. L'impresa Mella fallì, le venne tolto il lavoro e affidato all'impresa Levis di Chiomonte che lo condusse a termine. La fondazione in pietra e calce, secondo quanto accertato durante lavori di riassetto del piano viabile, si spinge per circa due metri sotto il piano di corsa. La caratteristica forma a ferro di cavallo (siapin) del muro che avvolge tutto il tornante ha dato il nome alla località (Ciapin).

SISTEMA URBANO:

RAPPORTI AMBIENTALI: Su versante molto ripido in bosco di conifere. Quota m 1.065 s.l.m.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 30.6-91						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE																		
COPERTURE																		
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI																		
PAVIMENTI																		
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.																		
INFISSI																		

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:
ESTRATTO MAPPA CATASTALE: 1
FOTOGRAFIE: 2
DISEGNI E RILIEVI:
MAPPE:
DOCUMENTI VARI:
RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE: FOTOGRAFIE: Veduta del muro di sostegno nella parte inferiore della curva, che si innalza costituendo il muro di sostegno inferiore del tornante superiore.
MAPPE - RILIEVI - STAMPE:
ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:
Pier Lun Dabz

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA:
30 giugno 1991