

	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI UFFICIO CENTRALE PER I BENI A.A.A.S. - I.C.C.D.	REGIONE	N.	
CI	01/000 46087	ITA:	SOPRINTENDENZA B.A.A.	66	PIEMONTE	4
PROVINCIA E COMUNE: TO MEANA LUOGO: COLLETTO OGGETTO: Casa cantoniera. CATASTO: F ^o 13 (1936), part. BB. CRONOLOGIA: 1886. AUTORE: Genio Militare Regio Esercito. DEST. ORIGINARIA: Casa cantoniera. USO ATTUALE: Casa cantoniera. PROPRIETÀ: VINCOLI <u>LEGGI DI TUTELA:</u> <u>P.R.G. E ALTRI:</u>			DESCRIZIONE: (4605530) Roma, 1984 - I.P.Z.S. - S. Robusto fabbricato che insiste su un piazzale aprentesi immediatamente a monte della carrozzabile (della cui particella catastale fa parte) subito dopo il terrapieno che sorregge la strada per farle superare la leggera depressione del Collettò. Prospetta verso la strada con l'ingresso e cinque finestre (due al piano terre e tre al primo piano). Il primo piano è a nudo tetto; al centro del fabbricato, in corrispondenza dell'ingresso, la tromba delle scale; a sinistra entrando due camere tra loro comunicanti adibite a magazzino, a destra due locali anch'essi tra loro comunicanti, di cui uno dotato di canna fumaria.			
PIANTA: Rettangolare, orientamento nord sud.						
NUMERO DEI PIANI: Due.						
COPERTURE: Lamiera zincata, con vernice antiossidante.						
VOLTE o SOLAI: Voltino su trave in ferro.						
SCALE: Con pedata in pietra.						
TECNICHE COSTRUTTIVE: Murature in pietra e calce.						
PAVIMENTI: Legno e battuto di cemento.						
DECORAZIONI ESTERNE:						
DECORAZIONI INTERNE:						
ARREDAMENTI:						
STRUTTURE SOTTERRANEE:						

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

Costruita per ospitare magazzini e famiglie di cantonieri; aveva scale e orrizzontamenti in legno. Già ruderata venne ristrutturata negli anni Sessanta. In origine il fabbricato ospitava solo alloggi in quanto i magazzini erano ubicati in un fabbricato adiacente in seguito demolito.

SISTEMA URBANO: Casa isolata di mezza montagna; quota m 1.455 s.l.m.).

RAPPORTI AMBIENTALI: Ai limiti superiori del bosco.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Soprastante la porta d'ingresso pietra incisa con la scritta QUOTA M^{tri} 1455. evidenziata con vernice nera.

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 30-6-91						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE	X																	
COPERTURE	X																	
SOLAI	X																	
VOLTE E SOFFITTI	X										X							
PAVIMENTI		X																
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.	X																	
INFISSI	X																	

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: 1

FOTOGRAFIE: 2

DISEGNI E RILIEVI: 3 - 4

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE: 2 - Il fabbricato visto da sud est.

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

- 3 - Essendo la mappa in scala 1:4.500, si unisce una corografia in scala 1:2.000 che indica la pianta del fabbricato prima della ristrutturazione eseguita dalla Provincia di Torino.
4 - Pianta del piano terreno dopo la ristrutturazione eseguita dalla Provincia di Torino.

ARCHIVI: Provincia di Torino, Assessorato alla Viabilità, Servizio cartografico.

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Ptria Pier Luca

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA:

30 giugno 1991