


N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.	
CI 01/00041877	ITA:	SOPRINTENDENZA B.A.A.	66	PIEMONTE	5
<b>PROVINCIA E COMUNE:</b> TO - EXILLES <b>LUOGO:</b> S.S. n. 24 del Monginevro, Km. 66+890, ls (+RAM) <b>OGGETTO:</b> (FORTE DI EXILLES) INGRESSO PRINCIPALE <b>CATASTO:</b> F° 26 (1988), part. C. <b>CRONOLOGIA:</b> XIX (1818) <b>AUTORE:</b> G.A.Rana <b>DEST. ORIGINARIA:</b> Accesso al forte. <b>USO ATTUALE:</b> Accesso al forte. <b>PROPRIETA':</b> Demanio dello Stato. <b>VINCOLI</b> LEGGI DI TUTELA: L. 1089/1939 - L. 1497/1939. P.R.G. E ALTRI: P.R.G. adottato il 19.1.80; mod. 2.8.81; mod. 13.11.82.		<b>DESCRIZIONE:</b> <span style="float: right;">(5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)</span>  Costituito da arco a tutto sesto in conci di pietra lavorati ed aggettati, incorniciato da due lesene sorreggenti il cornicione costituito anch'esso in pietra, terminante in sommità con una sfera di pietra. Nel concio di chiave si trova scolpita una testa di leone. Il portone di accesso è in legno rivestito di elementi metallici. La struttura è simmetrica rispetto all'asse trasversale.			
<b>TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI</b>					
<b>PIANTA:</b>	Rettangolare; compresa nella prima tenaglia.				
<b>COPERTURE:</b>	Tetto ad una falda; struttura in legno; manto in lastre di pietra; rinnovato.				
<b>VOLTE o SOLAI:</b>	Volta a botte; materiale non accertabile; intonacata.				
<b>SCALE:</b>	Nessuna.				
<b>TECNICHE MURARIE:</b>	Muratura in blocchi regolari di pietra, a vista.				
<b>PAVIMENTI:</b>	vedi all. n. 79 della scheda n. 1; terriccio.				
<b>DECORAZIONI ESTERNE:</b>	Bugnato, lesene, cornice in pietra, portone in ferro e legno.				
<b>DECORAZIONI INTERNE:</b>					
<b>ARREDAMENTI:</b>					
<b>STRUTTURE SOTTERRANEE:</b>	O.p.s.; fond. in pietra.				



vedi all. dal n. 83 al n. 103 della scheda n. 1.

XX 1956 Rifacimento del portone d'ingresso (Bibl. 31, p. 76).

---

**SISTEMA URBANO:** Zona difensiva esterna al complesso fortificato, in posizione dominante il basso della valle.

---

**RAPPORTI AMBIENTALI:**

LDC + spazi pubblici.

Compreso nella forbice della prima tenaglia; verso l'interno è fiancheggiato da mura che lo contengono. L'ingresso principale è collegato alla rampa reale dal ponte per superare il fossato ad E su cui prospetta; ad O prospetta sulla strada interna alle opere.

---

**ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:**



BIBLIOGRAFIA:

vedi all. n. 104,105,106 della scheda n. 1.

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 07/01/89						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE			X															
COBERTURE	X																	
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI			X															
PAVIMENTI					X													
DECORAZIONI			X															
PARAMENTI			X															
INTONACI INT.					X													
INFISSI					X													

OSSERVAZIONI:



ALLEGATI:	RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
ESTRATTO MAPPA CATASTALE: vedi all. n. 1 della scheda n. 1.	FOTOGRAFIE:
FOTOGRAFIE: all. n. 1.	
DISEGNI E RILIEVI: vedi all. dal n. 8 al n. 12 della scheda n. 1.	MAPPE - RILIEVI - STAMPE:  vedi all. dal n. 109 al n. 117 della scheda n. 1.
MAPPE: all. n. 2. vedi all. dal n. 13 al n. 75 della scheda n. 1.	
DOCUMENTI VARI:	ARCHIVI:  vedi all. n. 107,108 della scheda n. 1.
RELAZIONI TECNICHE: vedi all. dal n. 118 al n. 142 della scheda n. 1.	

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Dott. Arch.  
SEREN ROSSO ROSELLA

*Seren Rosso Rosella*

DATA:

19.02.1989

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:



*mauro*

REVISIONI: