N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI		REGIONE	N.
01/00041885	ITA:	SOPRINTENDENZA B.A.A.	66	PIEMONTE	13

(5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

PROVINCIA E COMUNE: TO - EXILLES

LUOGO: S.S. n. 24 del Monginevro, Km. 66+890, ls (+RAM)

OGGETTO: (FORTE DI EXILLES) FABBRICATO SUD SECONDA TENAGLIA

CATASTO: F° 26 (1988), part. C.

CRONOLOGIA: XIX (1818)

AUTORE: G.A.Rana

DEST. ORIGINARIA: Fortificazione.

USO ATTUALE: Nessuno.

PROPRIETÀ: Demanio dello Stato.

VINCOLI
LEGGI DI TUTELA: L. 1089/1939 - L. 1497/1939.
P.R.G. E ALTRI: P.R.G. adottato il 19.1.80;mod. 2.8.81;mod. 13.11.82.

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: Irregolare; di testata.

COPERTURE: Tetto a capanna con testa di padiglione; capriate in legno con terzere e puntoni; manto in lose di pietra.

VOLTE o SOLAI: Volta a botte; materiale non accertabile; intonacato.

SCALE: 3; una ad una rampa compresa tra la muratura; una ad una rampa su volta parzialmente esterna; una ad una rampa con gradini in pietra.

TECNICHE MURARIE: Muratura in pietra squadrata; a vista esternamente; intonacata internamente.

PAVIMENTI: vedi all. n. 79 della scheda n. 1.

DECORAZIONI ESTERNE: Troniera.

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE: l.p.s.; fond. in pietra.

DESCRIZIONE:

L'edificio è costituito da un nucleo a pianta rettangolare, di configurazione volumetrica semplice e segue l'andamento del terreno.
Sul prospetto prospiciente la Rampa Reale si può notare una scala esterna per accedere ai sottotetti.

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

vedi all. dal n. 83 al n. 103 della scheda n. 1.

SISTEMA URBANO: Zona difensiva esterna, in posizione dominante la Dora Riparia.

RAPPORTI AMBIENTALI:

LDC + spazi pubblici.
Collegato alle mura verso la Dora Riparia ed all'opera Cavaliere, difeso naturalmente dalla roccia su cui è posto.
Prospetta a N sulla rampa di collegamento interna alle opere.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

vedi all. n. 104, 105, 106 della scheda n. 1.

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 07/01/89						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE			X															
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE		X																
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI			X															
PAVIMENTI					X													
DECORAZIONI																		
PARAMENTI			X															
INTONACI INT.					X													
INFISSI					X													

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

vedi all. n. 1 della scheda n. 1.

FOTOGRAFIE:

all. n. 1.

DISEGNI E RILIEVI:

vedi all. dal n. 8 al n. 12 della scheda n. 1.

MAPPE:

vedi all. dal n. 13 al n. 75 della scheda n. 1.

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

vedi all. dal n. 118 al n. 142 della scheda n. 1.

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

vedi all. dal n. 109 al n. 117 della scheda n. 1.

ARCHIVI:

vedi all. n. 107, 108 della scheda n. 1.

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Dott. Arch.
SEREN ROSSO ROSELLA

Rosella Seren Rosso

DATA: 25.02.1989

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

BENI AMBIENTALI PIEMONTE TORINO

REVISIONI: