

N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.	
ICI 01/00041888	ITA:		SOPRINTENDENZA B.A.A.	66	PIEMONTE
PROVINCIA E COMUNE: TO - EXILLES LUOGO: S.S. n. 24 del Monginevro, Km. 66+890, Is (+RAM) OGGETTO: (FORTE DI EXILLES) OPERA CAVALIERE CATASTO: F° 26 (1988), part. C. CRONOLOGIA: XIX (1818) AUTORE: G.Rana DEST. ORIGINARIA: Fortificazione USO ATTUALE: Nessuno PROPRIETA': Demanio dello Stato VINCOLI LEGGI DI TUTELA: L. 1089/1939 - L. 1497/1939 P.R.G. E ALTRI: P.R.G. adottato il 19.1.80; mod. 2.8.81; mod. 13.11.82		DESCRIZIONE: (5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000) <p>Il fabbricato posto sulla sommità della rocca, si sviluppa attorno ad un cortile centrale difeso da cortine rettilinee e da tenaglie sui due lati minori. E' costituito da: cortina di Cels, bastione a diamante di San Benedetto, bastione della Chiesa, cortina verso Dora. L'edificio presenta una struttura a pettine, con muri trasversali che svolgono la funzione di contrafforte alle cortine longitudinali: tra i denti del pettine una successione di volte alla prova entro le quali vengono ricavati gli ambienti dalle varie funzioni. L'accesso all'opera definito alloggio del governo era nel forte settecentesco particolarmente elaborato con motivi architettonici. Attualmente sono ancora visibili la sede dell'orologio ed il supporto della campana entrambi asportati. Nei sotterranei bui ed umidi si trovavano le stanze destinate a prigione. Al piano terreno si trovavano locali vari di magazzino. Al fondo del cortile, a N, sotto due ampi androni incastrati nel muro si trovano due stemmi scolpiti in pietra: uno porta le armi dei Delfini di Francia, l'altro dei Savoia; segni di scalpello denotano un tentativo di alienazione di questi reperti. Al primo piano si trova un corridoio anulare coperto, di distribuzione dei locali di alloggiamento con parapetto in mattoni rivestito in pietra superiormente. Nei sottotetti si trova terriccio, per attutire un'eventuale colpo nemico. Gli angoli interni della struttura muraria sono arrotondati e numerati, verso Dora si trovano due torrette di guardia, verso N un ufficio colombaio, un'infermeria colombi e magazzino costituiti da solai superiori in assi di legno intonacati.</p>			
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI PIANTA: Irregolare; cortile porticato; isolata. COPERTURE: vedi all. n. 15. VOLTE o SOLAI: Volta a botte; materiale non accertabile; tinteggiata. SCALE: 4 angolari; 1 intermedia; perpendicolari alla facciata; a due rampe; su volta. TECNICHE MURARIE: Muratura in pietra; intonacata ed a vista. PAVIMENTI: vedi all. n. 79 della scheda n. 1. DECORAZIONI ESTERNE: Fasce marcapiano; conci degli archi a vista; piano di imposta degli archi in rilievo. DECORAZIONI INTERNE: 2 stemmi; davanzali in pietra. ARREDAMENTI: STRUTTURE SOTTERRANEE: 1.p.s., parz.; volte a botte; fond. in pietra.					

vedi all. dal n. 83 al n. 103 della scheda n. 1.

XIX 1818 Sono costruiti il piano seminterrato e terreno ad 0, il piano terreno a S, la muratura esterna a N (mappa n. 52 allegata alla scheda n. 1.).

SISTEMA URBANO: Zona dominante la valle, consente la vista di tutta la zona circostante. L'opera è collegata alla rampa interna ed ha percorsi minori a tutte le altre strutture.

RAPPORTI AMBIENTALI:

LDC + spazi pubblici.

Edificio di collegamento della difesa sull'asse E-0; difeso naturalmente dalla roccia su cui è posto. In posizione do minante il complesso fortificato.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

1984 Progetto di restauro e recupero: il progetto prevede il ripristino della copertura in luogo del parapetto in terra ricavato sul fronte 0.

BIBLIOGRAFIA:

vedi all. n. 104, 105, 106 della scheda n. 1.

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 07/01/89						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE			X															
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE		X			X													
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI			X															
PAVIMENTI					X													
DECORAZIONI				X														
PARAMENTI			X															
INTONACI INT.					X													
INFISSI					X													

OSSERVAZIONI:

Lavori di restauro alla copertura ai lati S, E.

ALLEGATI:
ESTRATTO MAPPA CATASTALE: vedi all. n. 1 della scheda n. 1.
FOTOGRAFIE: all. dal n. 1 al n. 10.
DISEGNI E RILIEVI: vedi all. dal n. 8 al n. 12 della scheda n. 1.
MAPPE: vedi all. dal n. 13 al n. 75 della scheda n. 1.
DOCUMENTI VARI: Coperture all. n. 11. Progetto ai n. 12, 13, 14.
RELAZIONI TECNICHE: vedi all. dal n. 118 al n. 142 della scheda n. 1.

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
FOTOGRAFIE:
MAPPE - RILIEVI - STAMPE: vedi all. dal n. 109 al n. 117 della scheda n. 1.
ARCHIVI: vedi all. n. 107, 108 della scheda n. 1.

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Dott. Arch.
SEREN ROSSO ROSELLA
Rosella per Roma

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:


Traced

REVISIONI:

DATA: 14.03.1989