

FNTT: catasto napoleonico (1812)
FNTD: AST, sommarione del catasto napoleonico, b. 75/3/A/1
FNT:
FNTH: A 3
FNTT: catasto austriaco (1842)
FNTD: AST, Catasto austriaco, mappa b. 73/3, n. T/A/1, foglio 4
FNT:
FNTH: A 4
FNTT: catasto austriaco (1842)
FNTD: AST, catasto austriaco, sommarione e rubrica, b. 73/3,n° T/A/1
FNT:
FNTH: A 5
FNTT: atti notarili
FNTD: AST, atti notarili notaio Malvolti del Franco Maria fu Giorgio
di Coneglia
no, b. 4230, atti nn° 551-552-555-558
CM:
CMP:
CMPN: Donà C.
CMPD: 2002
FUR: Costanzo G.
AN:
OSS: La relazione storica é il file 00353128.doc
CD:
TSK: A
LIR: P
NCT:
NCTR: 05
NCTN: 00353130
ESC: S75
ECP: S75
LC:
PVC:
PVCP: TV
PVCC: San Fior
PVCL: San Fior di Sotto
OG:
OGT:
OGTT: barchessa
OGTQ: rurale
OGTD: Barchessa est di Casa dei Fioretti
RV:
RVE:
RVEL: bene componente
RVES: 0500353128
CR:
CRD:
CRDR: Gauss-Boaga
CRDX: 2.316.121
CRDY: 5.086.726
CRDZ: 44,71
UB:
CTS:
CTSF: 13

CTSD: 2002
CTSP: 97
UBV:
UBVA: secondario
UBVD: Via Codolo
UBVP: Edificio posto verso l'interno presso il fiume Codolo, sulla riva est
RE:
REN:
RENR: corpo principale
RENS: aggiunta
RENN: una discontinuità della muratura, accompagnata ad un trattamento architettonico differente, fanno presumere che la parte sud della barchessa (corrispondente alle tre arcate) sia stata aggiunta nel corso dell'800.
RENF: n.d.c. (osservazione diretta)
REL:
RELS: XIX
RELV: ca.
RELF: seconda metà
RELW: ca.
REV:
REVS: XIX
REVV: ca.
REVF: seconda metà
RE VW: ca.
RE:
REN:
RENR: corpo principale
RENS: superfetazione
RENN: E' stata aggiunta una piccola superfetazione in cemento con copertura piana sul lato nord
RENF: n.d.c.(osservazione diretta)
REL:
RELS: XX
RELV: ca.
RELF: ultimo quarto
RELW: ca.
RELI: anni 1980
RELX: ca.
REV:
REVS: XX
REVV: ca.
REVF: seconda metà
RE VW: ca.
REVI: anni 1980
RE V X: ca.
SI:
SII:
SIIR: intero bene
SIII: livelli continui

SIIN: 1
SIIP: p. t.
IS:
ISP: Edificio in muratura di mattoni e ciottoli, con tetto a capanna costituito da capriate ed arcarecci
PN:
PNR: corpo principale
PNT:
PNTQ: p. t.
PNTF: rettangolare
PNTE: portico (1), stanza laterale(1)
FN:
FNA: Terreno coerente
FNS:
FNSU: corpo principale
FNST: continua
FNSQ: muratura continua senza riseghe
FNCS: muratura mista
FNMS: Mattoni e pietrame
SV:
SVC:
SVCU: corpo principale
SVCT: pareti
SVCC: in muratura mista
SVCQ: a corsi irregolari
SVMC: laterizi, ciottoli, pietrame e conci lapidei squadrati
CP:
CPU: corpo principale
CPF:
CPFG: a tetto
CPFF: a capanna
CPFQ: a pianta rettangolare
CPC:
CPCR: parte sud
CPCT: capriate con arcarecci
CPM:
CPMR: intera copertura
CPMT: tegole
CPMQ: a coppo
CPMM: laterizio
PV:
PVM:
PVMU: p. t.
PVMG: gettata in cemento
DE:
DEC:
DECU: prospetti nord-ovest e sud-est
DECL: esterna
DECT: mensole lapidee
DECQ: scolpite a voluta; nella parte verso sud sono lavorate a bocciarda
DECM: pietra di Cogné
DEC:

DECU: prospetti nord-ovest e sud-est, parte a nord
DECL: esterna
DECT: fascia marcapiano
DECQ: in conci squadrati
DECM: pietra di Cogné
DEC:
DECU: prospetto nord-ovest
DECL: esterna
DECT: arcate lapidee
DECQ: pilastri e ghiera lapidee
DECM: pietra di Cogné
DEC:
DECU: prospetto sud-ovest
DECL: esterna
DECT: elemento di recupero
DECQ: piano di un lavello o sedile di una latrina
DECM: pietra calcarea compatta
DEC:
DECU: prospetto nord-ovest
DECL: interna
DECT: resti di vera da pozzo
DECQ: ripiano in pietra
DECM: pietra calcarea compatta e corpo in mattoni e ciottoli
CO:
STC:
STCR: coperture
STCC: mediocre
STCO: marcescenza per attacco fungino dovuto ad umidità per infiltrazioni meteoriche
STC:
STCR: intonaci interni
STCC: mediocre
STCO: scialbature con latte di calce per distacco di intonaci a calce
US:
USA:
USAR: intero bene
USAD: ricovero attrezzature agricole, magazzino
USO:
USOR: intero bene
USOC: uso storico
USOD: ricovero attrezzi
TU:
CDG:
CDGG: proprietà privata
CDGS: Dal Cin Giorgio
CDGI: via Giardino, n°37 - Conegliano (TV)
VIN:
VINL: T.U.490/1999
VINA: 2
VIND: 2003
VINE: parziale
VIN:

VINL: T.U.490/1999
VINA: 49
VIND: 2003
VINE: parziale
VAA: Legge n°431 dell'8 agosto 1985 (legge Galasso)
AL:
SFC: 1
ALG:
ALGN: 2
ALGT: catasto napoleonico (1812)
ALG:
ALGN: 3
ALGT: catasto austriaco (1842)
ALG:
ALGN: 19
ALGT: rilievo a vista della pianta della barchessa est
ALG:
ALGN: 20
ALGT: rilievo a vista prospetto NO barchessa est
ALG:
ALGN: 21
ALGT: rilievo a vista prospetto SE barchessa est
ALG:
ALGN: 22
ALGT: rilievo a vista prospetto SO barchessa est
FTA:
FTAN: 67990
FTAP: fotografia colore
FTAT: Prospetto nord-ovest della barchessa est: le aperture ad
arcate in pietra
arenaria con i resti della vera da pozzo (27/07/2002)
FTA:
FTAN: 67991
FTAP: fotografia colore
FTAT: Prospetto sud-est della barchessa est: particolare della
discontinuità mur
aria tra la parte a sud e la parte a nord, dove si osservano
aperture cent
inate (27/07/2002)
DVA:
DVAN: 4
DVAT: Relazione storico-artistica
DO:
IGM:
IGMN: C.T.R. n°085053o
IGMD: San Fior, Carta Tecnica Regionale n°085053o del 1991
FNT:
FNTH: A 1
FNTT: catasto napoleonico (1812)
FNTD: AST, catasto napoleonico, mappa b. 75/3 (rotolo)
FNT:
FNTH: A 2
FNTT: catasto napoleonico (1812)
FNTD: AST, sommarione del catasto napoleonico, b. 75/3/A/1

FNT:
FNTH: A 3
FNTT: catasto austriaco (1842)
FNTD: AST, Catasto austriaco, mappa b. 73/3, n. T/A/1, foglio 4
FNT:
FNTH: A 4
FNTT: catasto austriaco (1842)
FNTD: AST, catasto austriaco, sommazione e rubrica, b. 73/3,n° T/A/1
FNT:
FNTH: A 5
FNTT: atti notarili
FNTD: AST, atti notarili notaio Malvolti del Franco Maria fu Giorgio
di Coneglia
no, b. 4230, atti nn° 551-552-555-558
CM:
CMP:
CMPN: Donà C.
CMPD: 2002
FUR: Costanzo G.
AN:
OSS: La relazione storica é il file 00353128.doc
CD:
TSK: A
LIR: P
NCT:
NCTR: 05
NCTN: 00353131
ESC: S75
ECP: S75
LC:
PVC:
PVCP: TV
PVCC: San Fior
PVCL: San Fior di Sotto
OG:
OGT:
OGTT: barchessa
OGTQ: rurale
OGTD: Barchessa ovest di Casa dei Fioretti
RV:
RVE:
RVEL: bene componente
RVES: 0500353128
CR:
CRD:
CRDR: Gauss-Boaga
CRDX: 2.316.107
CRDY: 5.086.738
CRDZ: 44,88
UB:
CTS:
CTSF: 13
CTSD: 2002
CTSP: 94