

00032803

cod.int.CRD WREG: *****
cod.conv. WCONV:91
cod. arch. WARCH:05
cod.comp. WCOMP:01
ins.terr. WTER: Vicariato di Cornuda
n.tot.dis. WND: 2
n.tot.fot. WNF: 2
cod.compil. WCMPC:01
cod.compil. WCMPC:02
WSTV: A/2.0/Novembre 1993
inizio BEG: *****
codici CD: *****
tipo scheda TSK: A
liv.ricerca LIR: I
ente sched. ESC: R05
ente compet.ECP: S75
RVE: *****
RVER: 910501
localizzaz. LC: *****
loc.amminis.PVC: *****
provincia PVCP: TV
comune PVCC: Maser
frazione PVCF: Crespignaga
cod.ISTAT PVCI: 026039
centr.stor. CST: non esistente
n d'ordine CSTN: non esistente
denominaz. CSTD: non esistente
caratt.amm. CSTA: non esistente
zona urbana ZUR: *****
numero ZURN: non esistente
tipo denom. ZURD: non esistente
settore SET: *****
tipo SETT: non esistente
n.settore SETN: non esistente
denom.sett. SETD: non esistente
n.nel sett. SETP: non esistente
denominaz. OG: *****
oggetto OGT: *****
tipo OGTT: oratorio
denominaz. OGTD: Nome di Maria
ubicazione UB: *****
catasto CTS: *****
foglio CTSF: 007
data foglio CTSD: non rilevabile
particella CTSP: A
ubicazione UBV: *****
den.spazio UBVD: Strada vicinale del Nome di Maria
n.civico UBVN: non esistente
chilometri UBVK: 1,5 Km. dal centro abitato di Crespignaga
vincoli TU: *****
proprietà CDG: *****
genere CDGG: Proprietà Ente ecclesiastico
specifiche CDGS: Parrocchia di S. Bartolomeo ap.
indirizzo CDGI: Via Chiesa, 29
mut.tit/pos ALN: *****
tipo evento ALNT: non esistente
vincoli VIN: *****
legge VINL: L.1089/1939

articolo VINA: art. 4
 decreto VIND: non esistente
 strum.urban STU:
 strum.vig. STUT: P.R.G. del 1971
 normat.zona STUN: restauro/ manutenzione straordinaria
 def.cult. AU:
 ambito cult. ATB:
 ruolo ATBR: costruzione
 denominaz. ATBD: maestranze locali
 datazione RE:
 estr.rem. REL:
 secolo RELS: XVI
 validità RELV: (?)
 estr.rec. REV:
 secolo REVS: XVI
 validità REVV: (?)
 estr.rem. REL:
 secolo RELS: XVII
 validità RELV: (?)
 estr.rec. REV:
 secolo REVS: XVII
 validità REVV: (?)
 schema str. IS:
 config.str. ISP: piccolo edificio ad aula, con presbiterio leggermente più st
 retto dell'aula e abside circolare; locale annesso sul lato
 destro del presbiterio. Copertura a capriate nell'aula e a s
 emicupola nell'abside. Tetto a capanna. Campanile addossato
 sul lato Sud-Ovest della chiesa.

elem.strutt. ISS:
 ubicazione ISSU: non esistente
 tipo ISST: non esistente
 pianta PN:
 pianta PNT:
 schema PNTS: ad aula
 forma PNTF: rettangolare
 strutt.vert. SV:
 tecnica SVC:
 tipo strut. SVCT: pareti
 materiali SVCM: laterizio/ pietrame
 strutt.oriz. SO:
 tipo SOF:
 genere SOFG: volta
 forma SOFF: a cupola
 coperture CP:
 strutt. CPC:
 tipo CPCT: capriate
 materiali CPCM: legno
 manto CPM:
 tipo CPMT: tegole
 materiali CPMM: laterizio
 conservaz. CO:
 stato cons. STC:
 riferimento STCR: intero
 stato cons. STCC: mediocre
 alterazione STCT: fessurazioni in controfacciata e nelle pareti laterali, trac
 ce di umidità in abside, e imbarcamento delle catene delle c
 apriate.

osservaz. STCO: Le fessurazioni e l'imbarcamento delle capriate sono probabi
 lmente imputabili ad un cattivo restauro della copertura che

00032803

ha aumentato eccessivamente il sovraccarico nella stessa.

data rilev. STCD: 07/01/1994
 utilizzaz. US:
 uso attuale USA: oratorio
 uso USO:
 dest.d'uso USOD: oratorio
 rif.topogr. CR:
 coordinate CRD:
 sistema rif.CRDR: Gauss-Boaga
 longit.sign.CRDY: 1.686.000
 latit.sign. CRDY: 5.047.000
 allegati AL:
 catastale SFC: 91050101
 elab.graf. ALG:
 tipo ALGT: pianta
 n.allegato ALGN: 91050102
 elab.graf. ALG:
 tipo ALGT: sezione
 n.allegato ALGN: 91050103
 elab.graf. ALG:
 tipo ALGT: carta tecnica
 n.allegato ALGN: 91A02
 fotografie FTA:
 n.allegato FTAN: 91050104
 note FTAT: esterno
 fotografie FTA:
 n.allegato FTAN: 91050105
 note FTAT: interno
 doc. vari DVA:
 n.allegato DVAN: non esistente
 tipo DVAT: non esistente
 rif.schede SK:
 altre sche. RSE:
 rif.argom. RSER: OA
 codici RSEC: da 83050101 a 83051501
 compilaz. CM:
 compilaz. CMP:
 data CMPD: 1994
 nome compil.CMPN: Rizzato S. (compilatore schede)/ Bellieni A. (responsabile s
 cientifico)/ L'Immagine (fotografo)

funz.resp. FUR:
 annotazioni AN:
 osservazioni OSS: da comunicazione orale risulta che la chiesa è stata restaur
 ata una decina di anni fa. I lavori hanno interessato princi
 palmente la copertura e gli intonaci esterni. Tali lavori pe
 rò hanno provocato l'innescamento ad una serie di cinematism
 i strutturali che hanno richiesto la chiusura dell'oratorio.

RVE:
 RVEL: 02
 denominaz. OG:
 oggetto OGT:
 tipo OGTT: campanile
 ubicazione UB:
 catasto CTS:
 foglio CTSF: 007
 data foglio CTSD: non rilevabile
 particella CTSP: A
 mut.tit/pos ALN:

tipo evento ALNT: non esistente
 vincoli VIN:
 legge VINL: L.1089/1939
 articolo VINA: art. 4
 decreto VIND: non esistente
 def.cult. AU:
 ambito cult. ATB:
 ruolo ATBR: costruzione
 denominaz. ATBD: maestranze locali
 datazione RE:
 estr.rem. REL:
 secolo RELS: XVIII
 validità RELV: ca.
 estr.rec. REV:
 secolo REVS: XVIII
 validità REVM: ca.
 schema str. IS:
 config.str. ISP: edificio a base quadrata addossato al lato Est della chiesa,
 con aperture circolari su un lato. Cella campanaria ad unico
 fornice. copertura merlata. L'intera struttura è intonacata.

pianta PN:
 pianta PNT:
 schema PNTS: centrale
 forma PNTF: quadrata
 strutt.vert. SV:
 tecnica SVC:
 tipo strut. SVCT: pareti
 materiali SVCM: laterizio/ pietrame
 strutt.oriz. SO:
 tipo SOF:
 genere SOFG: non rilevabile
 forma SOFF: non rilevabile
 coperture CP:
 manto CPM:
 tipo CPMT: non rilevabile
 materiali CPMM: non rilevabile
 conservaz. CO:
 stato cons. STC:
 riferimento STCR: intero
 stato cons. STCC: buono
 alterazione STCT: non presenta alterazioni apparenti.
 osservaz. STCO:
 data rilev. STCD: 07/01/1994
 utilizzaz. US:
 uso attuale USA: campanile
 uso USO:
 dest.d'uso USOD: campanile
 fotografie FTA:
 n.allegato FTAN: 91040105
 note FTAT: esterno
 fine END: