

=1914=

I^{er} Gubbio

Pulvis ex Umale

Lanci di scalpellino

P.

Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti
delle Marche e Umbria

Sezione

PROVINCIA *dell'Umbria* UFFICIO di *Perugia*

Lavori di *restauro al castello di Calasso*
ca Ducale di Jubbio

IMPRESA *Prolo Lisarelli*

Libretto delle misure

N. *1* di Fogli N.

Consegnato in bianco al Signor *Comitotele Paolini*

Addi *9. XI.* 19*04*

L'Ingegnere ⁽¹⁾

Restituito all'ufficio

Addi 190

⁽²⁾
Wachin

Visto L'Ingegnere Capo

[Signature]

(1) Capo, se consegnato all'Ingegnere Direttore; Direttore, se ad un dipendente di questo ultimo. → (2) Firma dell'Ufficiale che restituisce il libretto.

DATA della misura	ARTICOLO dell' Elenco	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	FATTORI (1)	PRODOTTI
1	2	3	4	5
27. XI. 94	2/c)	Ricambio dell'archi ² (Fig. N. 1) frase in pietra e riva, facente parte della cornice di idra vassale delle fine ² stre che guardano il cortile del Palaz zo Ducale, lavorato a pelli piana e sa gnolato come l'au tica; posto in opera previo strappo a micro di scalpelli no del vecchio ri dotto dal gelo e dal tempo in cat tissime condi ²		

(1) I fattori si scrivono in colonna separando con una lineetta trasversale quelli appartenenti

FIGURE ED ANNOTAZIONI

6



Architrave e Fregio

a prodotti diversi.

2


DATA della misura	ARTICOLO dell' Elenco	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	FATTORI (1)	PRODOTTI
1	2	3	4	5
		zioni: <u>Lato ovest:</u>	1.05+ 1.43+ 12.10	14.58
" " " 2(b)		Di. c. t. del fregio soprastante la architrave suddetta <u>Lato ovest:</u>	(Fig. 2) 1.86+ 12.10x 0.40+	
		<u>Lato Sud:</u>	1.56* 0.40x 0.40	6.16
2-XII-14	2	Picantio della cornice sopra	(Fig. 3)	

(1) I fattori si scrivono in colonna separando con una lineetta trasversale quelli appartenenti

FIGURE ED ANNOTAZIONI

6

Fig. 2



— Cornice o davanzale delle finestre —

a prodotti diversi.

DATA della misura 1	ARTICOLO dell' Elenco 2	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI 3	FATTORI (1) 4	PRODOTTI 5
		Lancitrava di il prezzo suddetti:		
" "	"	<u>Lato Sud:</u>	0.23x	
			0.30x	
			0.42+	
			+ 1.47x	
			0.30x	
			+ 0.55+	
			1.50x	
			0.30x	
			0.42+	
			+ 1.40x	
			0.55x	
			0.30	1.950
" "	"	<u>Lato Sud:</u>	0.92x	
			0.30x	

FIGURE ED ANNOTAZIONI

6

(1) I fattori si scrivono in colonna separando con una lineetta trasversale quelli appartenenti

a prodotti diversi.

H

DATA della misura	ARTICOLO dell' elenco	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	FATTORI (1)	PRODOTTI
1	2	3	4	5
			x 0.55+	
			+ 4.35x	
			0.30x	
			0.42+	
			+ 3.00x	
			0.30x	
			0.42	1.07 ¹⁴
16.1.95	2(c)	Prisambio dell'arc. Spirale, c.c., a Lato Sud	4.40+	
			4.30	8.70
" "	2(b)	Prisambio del foglio Lato Sud	2.60x	
			0.40+	
			3.50x	

FIGURE ED ANNOTAZIONI

6

(1) I fattori si scrivono in colonna separando con una lineetta trasversale quelli appartenenti

a prodotti diversi.

DATA della misura	ARTICOLO dell' Elenco	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	FATTORI (1)	PRODOTTI
1	2	3	4	5
			x 0.40	2.40
" "		Risarcimento dell' ba sette degli stipiti delle finestre sul cor sile ai lati sud e ovest	10	10

Gubbio, li 16 Gennaio 1915

L. Amatore Il Soprastante
 Saisarelle Bardi ~~Malvicini~~
 Il Sottintendente

FIGURE ED ANNOTAZIONI					
6					

(1) I fattori si scrivono in colonna separando con una lineetta trasversale quelli appartenenti

a prodotti diversi.


6

DATA della misura 1	ARTICOLO dell' Elenco 2	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI 3	FATTORI (1) 4	PRODOTTI 5

(1) I fattori si scrivono in colonna separando con una lineetta trasversale quelli appartenenti

FIGURE ED ANNOTAZIONI

6



prodotti diversi.

Suppli 0.39

alt 019 off. 5 1/2