



ICI

14/00002552

ITA:

Soprintendenza ai Monumenti  
Antichità e Belle Arti - Campobasso

11

PROVINCIA E COMUNE: VENAFRO (IS)

LUOGO: CASTELLO

OGGETTO: Ponte lato est

CATASTO:

CRONOLOGIA:

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA:

USO ATTUALE: accesso est al castello

PROPRIETA': privata

VINCOLI LEGGI DI TUTELA: centro storico  
P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA:

COPERTURE:

VOLTE o SOLAI:

SCALE:

TECNICHE MURARIE:

PAVIMENTI:

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE:

DESCRIZIONE:

(5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

Il ponte è a due arcate a tutto sesto limitate esternamente da pietre squadrate e internamente costituite da pietrame vario.

La parte superiore del ponte era all'origine lastricata a ciottoli e limitata da due spallette con davanzale in pietra.



RESTAURI (tipo, carattere, epoca): Il cattivo stato di conservazione e la notevole vegetazione spontanea, nonché vistose crepe, richiedono un'immediata azione di restauro e consolidamento dell'opera.  
 La spalletta a sud, è completamente scomparsa, mentre ne rimane metà di quella a nord.

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE																		
COPERTURE																		
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI																		
PAVIMENTI																		
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.																		
INFISSI																		

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE:

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

FRANCESCO VALENTE

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA: