



CI

14/00002549

ITA:

Soprintendenza ai Monumenti
Antichità e Belle Arti - Campobasso

11

PROVINCIA E COMUNE: VENAFRO (IS)

LUOGO: CASTELLO

OGGETTO: Balcone esterno lato est

CATASTO:

CRONOLOGIA:

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA:

USO ATTUALE:

PROPRIETÀ: privata

VINCOLI LEGGI DI TUTELA: centro storico
P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA:

COPERTURE:

VOLTE o SOLAI:

SCALE:

TECNICHE MURARIE:

PAVIMENTI:

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE:

DESCRIZIONE:

(5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

Il balcone, realizzato con pietrame vario, poggia su cinque mensole con contromensole, collegate tra loro con archetti scemi? L'apertura del balcone verso l'interno era costituita da un grande arco a tutto sesto ed oggi in gran parte murato.



RESTAURI (tipo, carattere, epoca): Il cattivo stato di conservazione dovuto all'abbandono e ad una fitta vegetazione spontanea richiedono per l'opera un'immediata azione di restauro e consolidamento. E' indispensabile la riapertura dell'arco murato e il rifacimento dei pezzi mancanti o danneggiati.

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO							
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE																		
COPERTURE																		
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI																		
PAVIMENTI																		
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.																		
INFISSI																		

OSSERVAZIONI: