

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
	DICI	14/00002547 2505		ITA:	Soprintendenza ai Monumenti Antichità e Belle Arti - Campobasso

(5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

PROVINCIA E COMUNE: **VENAFRO (IS)**

LUOGO: **CASTELLO**

OGGETTO: **Passaggio tra la scala esterna est e il ponte**

CATASTO:

CRONOLOGIA:

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA:

USO ATTUALE:

PROPRIETÀ: **privata**

VINCOLI LEGGI DI TUTELA: **centro storico**
 P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA:

COPERTURE:

VOLTE o SOLAI:

SCALE:

TECNICHE MURARIE:

PAVIMENTI:

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE:

DESCRIZIONE:

Il passaggio, sopraelevato rispetto alla scala, è realizzato con un muro do contenimento ed opera incerta con pietrame di varia natura. All'origine probabilmente, come si può supporre dagli avanzi, esisteva una spalletta con davanzale, sul lato sud. L'opera era lastricata a ciottoli oggi quasi completamente scomparsi a causa dell'abbandono e delle intemperie.

RESTAURI (tipo, carattere, epoca): L'opera, profondamente erosa dall'azione dell'acqua piovana, richiede un immediato restauro e consolidamento sia per se stessa che per le opere adiacenti, cioè il ponte e la scalinata. Più urgenti sono il consolidamento del muro nello spigolo inferiore e il rifacimento del lastricato.

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
TRUTTURE SOTTERRANEE																		
TRUTTURE MURARIE																		
OPERTURE																		
OLAI																		
OLTE E SOFFITTI																		
AVIMENTI																		
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.																		
INFISSI																		

OSSERVAZIONI: