

N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E DELLE ARTI	REGIONE	N.
14/00002533	ITA:		11	MOLISE

PROVINCIA E COMUNE: IS - VENAFRO -

LUOGO: S.S. 85 VENAFRANA;

OGGETTO: abitazione signorile; PALAZZO^o LOCENTE FORTE^o

CATASTO: Foglio n° 5 - Partic. n° 62; TP84

CRONOLOGIA: 1800;

AUTORE:

DIST. ORIGINARIA: abitazione;

USO ATTUALE:

PROPRIETA': privata;

TINCOLI: LEGGI DI TUTELA:
P.R.G. E ALTRE

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: quadrata con torre;

COPERTURE: a tre falde (la torre a 4 falde);

VOLTE - SOLAI: solai in legno;

SCALE: interne;

TECNICHE MURARIE: muratura in pietra e mattoni;

PAVIMENTI: in/cotto;

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE:

DESCRIZIONE: (000000) Roma, 1991 - Via Poligo 10/11 - S. p. 400000

Edificio a blocco semplice con torre di forma quadrata con scala interna in muratura di pietrame.

Il piano terra ospita dei locali adibiti a rimesse.

Il piano 1° e 2° sono utilizzati ad abitazione.

La facciata principale presenta un ingresso ampio, due balconi su mensole sagomate in pietra, e quattro finestre tutto incorniciate in pietra.

La torre presenta un balcone su mensole sagomate e due finestre ravvicinate con incorniciatura in pietra ad arco.

Le caratteristiche si ripetono anche sulle altre facciate.

Il fabbricato è dotato di un ampio terrazzo scoperto.



VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE: Il fabbricato è sorto in epoca recente, si calcola intorno ai 100 anni, probabilmente col sorgere della ferrovia.

SISTEMA URBANO: Edificio isolato.

RAFFORTI AMBIENTALE: Il fabbricato sorge vicinissimo alla strada ferrata Venafro - Isernia.
Su terreno pianeggiante, in maggior parte coltivato.

ISCRIZIONI - LAPIDE - STEMMI - GRAFFITI:

REFERENCES

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RESTAURATO					DATA DI RILAVAMENTO					DATA DI RILAVAMENTO					OBSERVAZIONI
	O	M	C	F	R	O	M	C	F	R	O	M	C	F	R	
STRUTTURE SOTTERRANEE																Osservazioni: Pabbriato dalle caratteristiche molto so- brile, sorta quasi sicuramente come residenza signo- rile; conservato in ottimo stato.
STRUTTURE MISLANE		X														
COPERTURE	X															
COLLI		X														
TRONCHI E SCALINI		X														
PARCHEGGI		X														
RECUPERAZIONE																
PARCHEGGI			X													
EDIFICIO DEL			X													
EDIFICIO			X													

ALLEGATE:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE:

DISEGNI E RELIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RELIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDA (CSG; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

 NICANDE
 GENARA

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA: 05/03/1979