

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	14/00002534	ITA:		11	MOLISE
PROVINCIA E COMUNE: IS - VIESTE - LUGO: S.S. n° 85 VIESTE; OGGETTO: masseria "MILIAI"; CATASTO: Foglio n° 5 - Partic. n° 70; CRONOLOGIA: AUTORE: DEST. ORIGINARIA: abitazione; USO ATTUALE: PROPRIETA': privata; VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.C. E ALTRI:			DESCRIZIONE: (000011) Roma, 1975 - In: Polig. Arch. - N. 2 - 100/1000 Edificio a blocco semplice avente pianta quadrata, con scala interna in muratura di pietra. Il piano terra ospita un locale adibito a stalla e tre locali adibiti a rimessa di attrezzi. Il primo piano con accesso dalla scala interna presenta degli ambienti abitabili. La facciata principale presenta un balcone realizzato su mensole sagomate in pietra poggiante su due colonne poste ai lati dell'ingresso principale molto ampio incorniciato in pietra.		
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTE: quadrata;					
COPERTURE: tetto a tre falde con piccolo corpo emergente;					
VOLTE e SOLAI: piano terra volte a crociera; 1° piano solai in legno;					
SCALE: interne;					
TECNICHE MURARIE: muratura in pietra calcarea;					
PAVIMENTI: in cotto;					
DECORAZIONI ESTERNE:					
DECORAZIONI INTERNE:					
ARREDAMENTI:					
STRUTTURE SOTTERRANEE:					

SISTEMA URBANO: Edificio compreso in un gruppo di case sparse.

RAPPORTI AMBIENTALE: La costruzione sorge su terreno pianeggiante tra la strada ferrata e la S.S. 65 .
E' inserito tra una macchia di alberi e terreno coltivate.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

In epoca recente è stata abbattuta la copertura originale e ricostruita interamente realizzando fra l'altro un piccolo terrazzo nella parte più alta del tetto.

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	F	R	O	B	M	C	F	R	O	B	M	C	F	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE			X															
COBERTURE	X																	
SOLAI			X															
TOLTE E ANFITEATRI			X															
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI																		
PARASOLENI																		
ESPOSIZIONI DEL			X															
INTERRI				X														

osservazioni: L'edificio nonostante la ristrutturazione del tetto è in uno stato di conservazione cattivo. Mancano i servizi igienici.

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE

FOTOGRAFIE:

DISSEGNI E RELIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

REFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; RA; RA; OA; SM; D,.....)

REFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RELIEVI - STAMPE:

ARCHIVE:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

VISTO DEL SOFINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA: