

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

N.

CODICE

14|000002630

ITA:

11

MOLISE

PROVINCIA E COMUNE: IS - VENAFRO -

LUOGO: LOCALITA' "STRADA VECCHIA";

OGGETTO: masseria;

CATASTO: Foggia n° 39 - Part. n° 87;

CRONOLOGIA: "1800";

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA: abitazione, stalla, rimessa attrezzi;

USO ATTUALE: abitazione, stalla, rimessa attrezzi;

PROPRIETÀ: privata;

VINCOLI LEGGI DI TUTELA:

P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: rettangolare;

COPITURE: mista;

VOLTE + SOLAI: al piano terra volte a crociera;
al piano primo soletti in legno;

SCALE: interne;

TECNICHE MURARIE: muratura in pietra;

PAVIMENTI: in battute di cemento e in cotto;

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUUTURE SOTTERANEE:

DESCRIZIONE:

(1800/1850) Roma, 1907 - Inv. Palagi, Stato - N. Inv. 489/1907

Fabbricato di forma rettangolare con scala interna costruita in pietra.

Il piano terra è diviso in cinque locali di cui tre sono adibiti a stalla il quarto a rimessa attrezzi e l'ultimo utilizzato come ingresso.

Il piano primo, accessibile dalle scale interne, è divise in tre locali di cui uno molto ampio, inoltre, è realizzata un terrazzo.

La facciata principale del fabbricato presenta al piano terra un ampio ingresso, al piano primo una finestra di media grandezza oltre alla vista del terrazzo.

Il prospetto laterale presenta un piccolo ingresso al piano terra incorniciato da pietre una piccola apertura con grata in ferro e una finestra al piano primo con mensola in pietra.



VICINIE COSTRUTTIVE - ROTONDO STOMBO - CAVOUR: Negli anni successivi alla costruzione originaria a tergo del fabbricato è stata realizzata un fienile di grandi dimensioni con copertura ad unica falda.

SISTEMA URBANO: Edificio compreso in un gruppo di case sparse.

RAPPORTI AMBIENTALI: La costruzione sorge su terreno in pianura.

DECORAZIONI: LARINI - STEMMI - CRISTALLI: Sul portale d'ingresso al piano terra sul prospetto laterale si notano quattro numeri incisi sulla pietra. Due numeri sono posti nel seguente modo: 20 a sinistra e 17 a destra.

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI VALUTAZIONE						DATA DI VALUTAZIONE						DATA DI VALUTAZIONE					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTRACCIONI																		
STRUTTURE SOVRACC.	X																	
SOPPORTI	X																	
SCALI		X																
PORTE E NERITTI	X																	
PAREMENTI	X																	
DECORAZIONI																		
PAREMENTI																		
INTERNAZ. INTE.	X																	
DETALLI		X																

osservazioni:

edificio in discreto stato di conservazione. Manca
di servizi igienici.

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE:

DISegNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE PONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;....):

COMPILATORE DELLA SCHEDE:

NICAN DLO CHIARA

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA: 05/03/1990