

A	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	14 00002640	ITA:		11	NOLISE
PROVINCIA E COMUNE: IS - VESUVIOPRO - LUOGO: CONTRADA "DE PIPINO"; OGGETTO: masseria; <i>MASERIA MASCARETTI</i> CATASTO: Foglio n° 39 - Partita n° 3038 - Partic. n° 31; CRONOLOGIA: fine 1800; AUTORE: DEST. ORIGINARIA: stalla, abitazione; USO ATTUALE: stalla, abitazione; PROPRIETA': privata;			DESCRIZIONE: (199321) Roma, 1977 - In: Polig. Stato - 3, 2, 455-566 Edificio a blocco semplice di pianta quadrata con scala esterna in muratura di pietra. Il piano terra presenta un unico locale diviso in due da un arco ribassato ed utilizzato come stalla. Il piano primo con accesso dalla scala esterna è diviso in 4 locali di medie dimensioni. La facciata principale presenta due finestre con mensole sagomate in pietra e incorniciate. Al piano terra vi è un ampio ingresso per la stalla. Le altre facciate presentano le stesse caratteristiche.		
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.C. E ALTRI:					
TIPOLOGIA EDILEZA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA: quadrata;					
COBERTURE: a padiglione;					
VOLTE e SOLAI: piano terra volte a crociera; primo piano solai in legno;					
SCALE: esterne;					
TECNICHE MURARIE: muratura in pietra calcarea;					
PAVIMENTI: in cotto;					
DECORAZIONI ESTERNE: lapidee;					
DECORAZIONI INTERNE:					
ARREDAMENTI:					
STRUTTURE SOTTERRANEE:					



L'edificio non ha subite variazioni considerevoli tranne che al 1° piano che originariamente presentava un unico locale e in anni recenti è stato suddiviso in 4 ambienti.
Sul lato del fabbricato è stato realizzato un ambiente adibito attualmente a fienile.
L'edificio è privo di servizi igienici.

SISTEMA URBANO: Edificio isolato.

RAFFORTI AMBIENTALI: La costruzione sorge su terreno pianeggiante tra un oliveto e terreno coltivato.
Nelle vicinanze scorre il fiume Volturno.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STERMI - GRAFFITI: Sulla facciata principale inserita nella muratura ad altezza d'uomo vi è una lapide con iscrizione in bassorilievo.

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILASCIAMENTO						DATA DI RILASCIAMENTO						DATA DI RILASCIAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
CONDIZIONE STRUTTURALE																		
STRUTTURE METALLICHE			X															
COFFRETTI			X															
PIUMI			X															
TAVOLE E INNESTI			X															
PIATTI			X															
INCASSI																		
INCASSI INT.			X															
INTI			X															

OSSERVAZIONI:

L'edificio è in mediocre stato di conservazione;
 si nota la mancanza di servizi igienici.

ALLEGATI:	REFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
ESTRATTO MAPPA CATASTALE:	FOTOGRAFIE:
FOTOGRAFIE:	
DISEGNI E RILIEVI:	MAPPE - RILIEVI - STAMPE:
MAPPE:	
DOCUMENTI VARI:	ARCHIVE:
RELAZIONI TECNICHE:	

REFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CA) (MA) (BA) (VA) (SM) (D.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

NICANNO
CONSERVA

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA 05/03/1979