CATALOGO GENERALE OPERE IMMOBILI di VENAFRO
SCHEDA N. COMPILATORE: Franc

Assunto in carico al n. h 18

RIFERIMENTI CATASTALI:

MONUMENTO: Masseria"Di mezzo"

Pezze

EPOCA: XIX sec.

......

CONDIZIONE GIURIDICA: Preprietà privata

ACQUISIZIONE:

PASSAGGI DI PROPRIETA':

STATO DI CONSERVAZIONE: Cattivo

USO A CUI W E' ADIBITO:

VINCOLT ESTSTENTI:

PROSPRITIVE DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE:

DESCRIZIONE TROUIGO-COSTRUPRITY, MCTRIALT, ISORIZIONE; Perse in pietra e unretura, in forma quadrata. Ai quattro spicali seno sistemate quattro senicolomine provenienti da quiche altro monumento, forse l'altare della cappella. La carrucala era etta da elementi in pietra era ementati e sistemati accanica el pesso.
NOTZEZ SORGHO-C-RITICEN:

STATO ATTUALE; RESTAURI: Il pozzo è in cattivo stato di conservazione, tuttavía presenta un certo interesse per gli elementi in pietra inseritivi e per il sostegno della carrucola. Sarebbe quindi indispensabile il rimontaggio dei pegzi a terra e il restauro della "vera"

NOTE, FOTO, ALLEGATI:

Lesusulslent